

C.A 6165



电气安规多功能测试仪


Measure up 

目录

1 概述.....	3
1.1 警告与注释	3
1.1.1 安全警告.....	3
1.1.2 与测量功能安全有关的警告.....	3
1.1.3 仪器标志	4
2 仪器描述.....	5
2.1 前面板	5
3 仪器运行	7
3.1 按键的一般含义	7
3.2 触摸手势的一般含义:	7
3.3 符号与信息	8
4 单次测试.....	11
4.1 单次测试测量	11
4.1.1 目视检验.....	11
4.1.2 导通性测试.....	12
4.1.3 HV AC.....	15
4.1.4 HV DC	16
4.1.5 HV AC 可编程.....	18
4.1.6 HV DC 可编程.....	19
4.1.7 绝缘电阻 (R_{iso} , R_{iso-S})	21
4.1.8 临界漏电流 (I_{sub} , I_{sub-S})	23
4.1.9 差分漏电流.....	25
4.1.10 接地漏电流.....	27
4.1.11 接触漏电流.....	29
4.1.12 功率	30
4.1.13 漏电流与功率.....	32
4.1.14 放电时间.....	34
4.1.15 功能检验.....	37
5 维护	39
5.1 熔断器	39
5.2 保修	39

1 概述

1.1 警告与注释



1.1.1 安全警告

操作员在使用 C.A 6165 测试仪进行各种测量时, 为了保证操作员的高度安全性, 同时为了保证被测设备不会受到损害, 必须考虑下列常规警告:

- 仔细阅读本说明手册, 否则使用本测试仪可能会危及操作员人身安全, 损坏仪器或被测设备!
- 请注意仪器上的警告标志!
- 如果未能按照本说明手册规定的方式使用测试仪, 则会削弱测试仪自身提供的保护!
- 如果观察到仪器与配件存在任何受损情形, 则切勿使用!
- 定期检查仪器与配件是否能够正确工作, 以免因误导而发生危险。
- 要考虑众所周知的注意事项, 以免在处理危险电压时, 发生触电危险。
- 只能使用分销商提供的标配或可选测试配件!
- TC1 (测试与通信) 连接器应只能连接至 Chauvin Arnoux 提供或批准的测试适配器。
- 只能使用接地的电源插座为仪器供电!
- 若熔断器发生熔断, 则应参照本说明手册第 5.1 章熔断器进行更换!
- 仪器的维修和校准程序必须仅由合格的授权人员来执行!
- Chauvin Arnoux 对用户编程的 Auto Sequences® 的内容不承担任何责任!

1.1.2 与测量功能安全有关的警告

1.1.2.1 HV AC、HV DC、HV AC (可编程) 及 HV DC (可编程)

- 测试过程中, 对仪器高压输出端施加高达 5 kV_{AC} 或 6 kV_{DC} 的危险电压。因此, 进行上述测试时, 必须考虑特殊的安全性!
- 只有熟知各种危险电压的技能娴熟的人员方可进行测量!
- 如果观察到存在损害或异常情况 (测试引线、仪器), 切勿进行测试!
- 测量期间, 切勿触摸暴露的探头尖端、待测连接设备或其他任何带电零件。也要确保无人会接触这些设备或零件!

- 切勿触摸障碍物前方测试探头的任何部位（手指应置于探头指套后方）-可能存在触电危险！
- 尽量使用最小跳闸电流，这是一种比较好的做法。

1.1.2.2 差分漏电流、接地漏电流、接触漏电流、功率、漏电流与功率

- 负载电流如超过 10A，则会导致熔断器座与通/断开关出现高温！对于负载电流超过 10A 的被测装置，建议运行时间不要操作 15 分钟。仪器经过恢复期冷却降温之后，方可进行测试！对于负载电流超过 10A 的测量，最大间歇占空比为 50%。

1.1.2.3 绝缘电阻

- 测量过程中或者测试对象充分放电之前，切勿触摸测试对象！触电危险！

1.1.3 仪器标志



阅读说明书，特别注意安全操作«。此符号表示需要采取行动！



测试期间，端子存在危险高压。应对所有注意事项加以考虑，以免出现触电危险。



设备合格证上的标记证明设备符合欧盟 EMC、LVD 以及 ROHS 条例要求。



本设备应作为电子垃圾进行回收。

2 仪器描述

2.1 前面板




图 2.1: 前面板

- 1 电源连接器
- 2 F1, F2 熔断器 (F 5 A / 250 V)
- 3 F3, F4 熔断器 (T 16 A / 250 V)
- 4 通/断开关
- 5 外部测试适配器用测试接头 TC1
- 6 电源测试插座
- 7 P/S (探头)连接器
- 8 小键盘
- 9 高压输出端连接器
- 10 高压输出端警告灯
- 11 导通性测试用连接器
- 12 绝缘/临界漏电流测试用连接器
- 13 放电时间测试用连接器
- 14 带触摸屏的彩色 TFT 显示器
- 15 控制输出端
- 16 控制输入端
- 17 RS232-1 多功能端口
- 18 RS232-2 多功能端口
- 19 以太网连接器

20 USB 连接器

21 MicroSD 卡槽

3 仪器运行

C.A 6165 可通过小键盘或触摸屏进行操作。

3.1 按键的一般含义



鼠标按键用于:

- 选择适当的选项



Enter (回车) 按键用于:

- 确认所选选项
- 开始和停止测量



Escape (退出) 按键用于:

- 返回至上一菜单,且不作任何改变.
- 中止测量



Option (选项) 按键用于:

- 展开控制面板中的列
- 显示选项的详细视图



耐压测试按键用于:

- 开始和停止耐压测试

3.2 触摸手势的一般含义:



轻击(用手指快速接触表面), 用于:

- 选择适当的选项
- 确认所选选项
- 开始和停止测量



上/下滑动(按压、移动、抬起), 用于:

- 滚动查看同级内容
- 在同级视图之间导航



长按

长按 (手指接触表面, 时间至少持续 1 秒), 用于:


- 选择其他按键 (虚拟键盘)
- 从单个测试画面中输入交叉选择器



轻击 Escape 图标, 用于:

- 返回至上一菜单,且不作任何改变.
- 中止测量

3.3 符号与信息



电源电压警告


可能的原因:

没有接地。

将仪器连接 IT 接地系统。按下是即可继续正常进行，或者按下否进入限定模式继续（禁用测量功能）。

警告:

为了确保安全作业，必须将仪器正确接地！




L-N 电阻 > 30 kΩ

在预测试中，测量到了高输入电阻。可能的原因:

被测装置未连接或接通电源

被测装置输入端熔断器发生熔断情形。


选择是开始测量，或者选择否取消测量。



L-N 电阻 < 10 Ω

在预测试中，待测装置的供电输入电阻测量值很小。对被测装置通电之后，这会导致电流较大。如果过大电流仅仅持续较短时间（因短时间浪涌电流所致），则可以进行测试，否则不得进行测试。


选择是开始测量，或者选择否取消测量。




L-N 电阻 < 30 Ω

预测试测量发现被测装置的输入电阻较小。对被测装置通电之后，这可能会导致电流较大。如果较大电流仅仅持续较短时间（因短时间浪涌电流所致），则可以进行测试，否则不得进行测试。


选择是开始测量，或者选择否取消测量。




警告：电源电压状态不正常按下确认之后，仪器将继续以限定模式工作（禁用测量功能）。




在预测试中，检测到端子 C1/P1 与 C2/P2 之间存在外部电压。取消测量。按下确认继续。



在预测试中，检测到端子 P 与 PE 之间的外部电压过高。取消测量。按下确认继续。



在预测试中，检测到端子 ISO/SUB 与 PE 之间的外部电压过高。取消测量。按下确认继续。




在预测试中，检测发现漏电流可能较大。对被测装置通电之后，可能会流出危险的漏电流（超过 3.5mA）。

选择是开始测量，或者选择否取消测量。




实测漏电流 (Idiff、Ipe、Itouch) 超过 20 mA。中止测量。按下确认继续。



负载电流超过放电时间测试的电流上限 (10A)。中止测量。按下确认继续。


在功率与漏电流测试中，负载电流超过 10A，且持续时间超过 4 分钟（移动平均法）。因安全原因，停止测量。按下确认继续。

负载电流超过功率与漏电流测试的电流上限 (16 A)。中止测量。按下确认继续。



警告：重新启动仪器以刷新以太网设置。更改以太网设置之后，退出设置菜单，即出现上述消息。按下确认继续。

 仪器过热。不得进行测量，直至此图标消失。按下确认继续。



应接通被测装置电源（确保测试的是完整电路）。



在绝缘电阻测量中，测试电压过低。



测量结果按照 110 V 电压进行调整。



红点表示测量期间测量到较高漏电流的阶段。只有在测量过程中启动相位反转之时方可适用。



在导通性 P/S - PE 测量中，未补偿测试引线电阻。



在导通性 P/S - PE 测量中，补偿了测试引线电阻。



警告!

仪器输出端存在/将存在高压！（耐压测试电压、绝缘测试电压或电源电压）。



警告!

仪器输出端存在/将存在非常高的危险电压！（耐压测试电压）。



通过测试。



未通过测试。




根据输入端子的条件，可开始进行测量；
对于显示的其它警告与消息，均应加以考虑。



根据输入端子的条件，不得开始测量，应注意所显示的警告与消息。



进入下一测量步骤



停止测量。



展开控制面板中的列。

4 单次测试

4.1 单次测试测量

4.1.1 目视检验




图 4.1: 目视检验菜单

测试电路




图 4.2: 目视检验测试电路

目视检验程序

- 选择适当的目视检验。
- 开始检验。
- 目视检验电气装置/设备。
- 对被检项目张贴合适的标签。
- 检验结束。
- 保存结果（可选）。

图 4.3: 目视检验结果示例

4.1.2 导通性测试




图 4.4: 导通性测试菜单

测试结果/子结果

R.....电阻

Δ U.....电压降按照 10 A 进行调整

测试参数

输出连接	输出端 [4 线, P-PE]
测试电流	I 输出 [0.2 A, 4 A, 10 A, 25 A]
持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ... 180 s]
Δ U 测试*	启动 Δ U 测试 [接通、断开]
导线横截面积*	Δ U 测试用导线横截面积 [0.5 mm ² ... 6mm ²]

测试限值

上限 (R)	上限[断开, 0.01 Ω...9 Ω, 定制]
下限 (R)	下限[断开, 0.01 Ω...9 Ω, 定制]
上限 (Δ U) *	上限 [1.0 V ... 5.0 V]

* 仅适用于测试电流为 10 A 之时。

测试电路




图 4.5: 四线导通性测量




图 4.6: P/S - PE 导通性测量

导通性测量程序

- 选择导通性功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将测试引线连接至仪器端子 C1、P1、P2 以及 C2（四线），也可以将测试引线连接至端子 P/S（两线测量 P/S - PE 导通性）。
- 补偿测试引线电阻（可选）。
- 将测试引线连接至被测装置。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。



图 4.7: 导通性测量结果示例

4.1.2.1 测试引线电阻补偿

本章描述了在使用**导通性(输出端 = P/S - PE)**功能时，如何补偿测试引线电阻。补偿测试引线电阻之后，可以消除测试引线电阻以及仪器内部电阻对实测电阻的影响。

测试引线电阻补偿连接




图 4.8: 测试引线短路

测试引线电阻补偿程序

选择**导通性**功能。必须将参数“输出端”设置成**P/S - PE**。
将测试引线连接到仪器，并将测试引线短路在一起，参见 图 4.8。

触动 按键以补偿测试引线电阻。
如果成功完成引线电阻补偿，则会显示符号 .





图 4.9: 未补偿及已补偿引线电阻的测量结果

注:

测试引线电阻补偿须采用已设置的测试电流 (I 输出)。

4.1.3 HV AC



重要安全说明

有关本仪器的安全使用更多详情, 请参阅第 1.1 章 警告与注释。




图 4.10: HV AC 测试菜单

测试结果/子结果

- I 测试电流
- U 实测交流测试电压
- Ir 测试电流的阻性部分
- Ic 测试电流的容性部分

测试参数

交流测试电压	U 测试 [100 V ...5000 V, 阶跃值: 10 V]
持续时间:	T 结束 [断开, 1 s ...120 s]

测试限值

上限 (I)	上限 [0.5 mA ...100 mA]
下限 (I)	下限[断开, 0.5 mA ...100 mA]

测试电路




图 4.11: HV AC 测量

HV AC 测量程序

- 选择 HV AC 功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将耐压测试引线连接至仪器端子 HV(~,+)与 HV(~,-)。
- 将耐压测试引线连接至被测装置。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。




图 4.12: HV AC 测量结果示例

注:

仪器通电之后首次进行耐压测量时（若启用了密码保护）或者启用或更改密码之后首次进行耐压测量时，均需要输入密码，以启动耐压测试。

4.1.4 HV DC



重要安全说明

有关本仪器的安全使用更多详情，则请参阅第 1.1 章 警告与注释。




图 4.13: HV DC 测试菜单

测试结果/子结果

U..... 实测测试电压
I 测试电流

测试参数

直流测试电压	U 测试 [500 V ... 6000 V, 阶跃值: 50 V]
持续时间:	T 结束 [断开, 1 s ... 120 s]

测试限值

上限 (I)	上限 [0.05 mA ... 10.0 mA]
下限 (I)	下限[断开, 0.05 mA ... 10.0 mA]

测试电路




图 4.14: HV DC 测量

HV DC 测量程序

- 选择 HV DC 功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将耐压测试引线连接至仪器端子 HV(~,+)与 HV(~,-)。
- 将耐压测试引线连接至被测装置。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。



图 4.15: HV DC 测量结果示例

注:

仪器通电之后首次进行耐压测量时（若启用了密码保护）或者启用或更改密码之后首次进行耐压测量时，均需要输入密码，以启动耐压测试。

4.1.5 HV AC 可编程



重要安全说明

有关本仪器的安全使用更多详情，则请参阅第 1.1 章 警告与注释。

在 HV AC 可编程测试中，可以根据图 4.16. 设置高电压随时间变化的情况。




图 4.16: HV AC 可编程测试的电压/时间关系图




图 4.17: HV AC 可编程测试菜单

测试结果/子结果

- I 测量电流
- U 实测测试电压
- Ir 测量电流的阻性部分
- Ic 测量电流的容性部分

测试参数

交流测试起始电压	U 起始 [100 V ...5000 V, 阶跃值: 10 V]
交流测试电压	U 测试 [100 V ...5000 V, 阶跃值: 10 V]
起始电压持续时间	T 起始 [1 s ...120 s]
斜坡持续时间	T 斜坡 [2 s ...60 s]
测试电压持续时间	T 结束 [断开, 1 s ...120 s]

测试限值

上限 (I)	上限 [0.5 mA ...100 mA]
下限 (I)	下限[断开, 0.5 mA ...100 mA]

测试电路




图 4.18: HV AC 可编程测试

HV AC 可编程测试程序

- 选择 HV AC 可编程功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将耐压测试引线连接至仪器端子 HV(~,+)与 HV(~,-)。
- 将耐压测试引线连接至被测装置。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。





图 4.19: HV AC 可编程测量结果示例

注:

仪器通电之后首次进行耐压测量时（若启用了密码保护）或者启用或更改密码之后首次进行耐压测量时，均需要输入密码，以启动耐压测试。

4.1.6 HV DC 可编程



有关本仪器的安全使用更多详情，则请参阅第 1.1 章 警告与注释。

对于 HV DC 可编程测试，可以根据图 4.16 设置高压的时间依赖性。




图 4.20: HV DC 可编程测试菜单

测试结果/子结果

- U 实测测试电压
- I 测量电流
- Ic 测量电流的容性部分
- Ir 测量电流的阻性部分

测试参数

直流测试起始电压	U 起始 [500 V ...6000 V, 阶跃值: 50 V]
直流测试电压	U 测试 [500 V ...6000 V, 阶跃值: 50 V]
起始电压持续时间	T 起始 [1 s ...120 s]
斜坡持续时间	T 斜坡 [2 s ...60 s]
测试电压持续时间	T 结束 [断开, 1 s ...120 s]

测试限值

上限 (I)	上限 [0.05 mA ...10.0 mA]
下限 (I)	下限[断开, 0.05 mA ...10.0 mA]

测试电路




图 4.21: HV DC 可编程测试

HV DC 可编程测试程序

- 选择 HV DC 可编程功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将耐压测试引线连接至仪器端子 HV(~,+)与 HV(~,-)。
- 将耐压测试引线连接至被测装置。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。




图 4.22: HV DC 可编程测量结果示例

注:

仪器通电之后首次进行耐压测量时（若启用了密码保护）或者启用或更改密码之后首次进行耐压测量时，均需要输入密码，以启动耐压测试。

4.1.7 绝缘电阻 (Riso, Riso-S)



图 4.23: 绝缘电阻测试菜单

测试结果/子结果

Riso 绝缘电阻
Riso-S 绝缘电阻-S
Um..... 测试电压

测试参数

标称测试电压	Uiso [50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V]
持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ... 180 s]
测试类型	类型[Riso, Riso-S, (Riso, Riso-S)]
输出连接(Riso)	[ISO(+), ISO(-), 插座 LN-PE, 插座 LN-P/S]
输出连接(Riso-S)	[插座 LN-P/S]

测试限值

上限 (Riso)	上限[断开, 0.10 MΩ...10.0 MΩ]
下限 (Riso)	下限[断开, 0.10MΩ...10.0 MΩ]
上限 (Riso-S)	上限[断开, 0.10 MΩ...10.0 MΩ]
下限 (Riso-S)	下限[断开, 0.10MΩ...10.0 MΩ]

测试电路




图 4.24: 绝缘电阻测量(ISO(+), ISO(-))



图 4.25: 绝缘电阻测量(插座 LN - PE)




图 4.26: Riso, Riso-S (插座)

RISO 测量程序

- 选择 Riso 功能。
- 设置测试参数/限值。
- 首先将测试引线连接至仪器端子 ISO(+), ISO(-), 然后将测试引线连接至被测装置, 或将被测装置连接至电源测试插座。对于 Riso-S 测试, 还需要将测试引线连接至仪器端子 P/S, 然后再连接被测装置。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量, 也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果 (可选)。



图 4.27: 绝缘电阻测量结果示例

注:

在 Riso 测量过程中连接 P/S 探头时, 还应考虑流经该探头的电流。

4.1.8 临界漏电流 (Isub, Isub-S)




图 4.28: 临界漏电流测试菜单

测试结果/子结果

Isub 临界漏电流
Isub-S 临界漏电流-S

测试参数

测试类型	类型[Isub, Isub-S, (Isub, Isub-S)]
输出电压	输出 [40 Vac]
持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ... 180 s]
输出连接(Isub)	[SUB1, SUB2, 插座 LN-PE, 插座 LN-P/S]
输出连接(Isub-S)	[插座 LN-P/S]

测试限值

上限 (Isub)	上限 [断开, 0.25 mA ... 15.0 mA, 定制]
-----------	-----------------------------------

下限 (I _{sub})	下限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA, 定制]
上限 (I _{sub-S})	上限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA]
下限 (I _{sub-S})	下限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA]

测试电路




图 4.29: 临界漏电流测量 (SUB1, SUB2)



图 4.30: 临界漏电流测量(插座 LN - PE)




图 4.31: 临界漏电流测量, 临界漏电流-S (插座)

临界漏电流测量程序

- 选择临界漏电流功能。
- 设置测试参数/限值。
- 首先将测试引线连接至仪器端子 SUB1、SUB2，然后将测试引线连接至被测装置，或

将被测装置连接至电源测试插座。对于 I_{sub-S} 测试，还需要将测试引线连接至仪器端子 P/S，然后再连接被测装置。

- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。



图 4.32: 临界漏电流测量结果示例

注:

在临界漏电流测量过程中，连接 P/S 探头之后，还应考虑流经该探头的电流。

4.1.9 差分漏电流




图 4.33: 差分漏电流测试菜单

测试结果/子结果

| 差分差分漏电流
P功率

测试参数

持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ... 180 s]
改变状态	改变[是、否] 是：仪器分两步测量漏电流，其中，这两个测量步骤是连续的，而且相互之间延迟*。首先对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压，其次对该插座的左侧带电输出端施加相电压。 否：仅对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压。
*延迟时间	延迟 [0.2 s ... 5 s]

测试限值

上限 (I 差分)	上限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA, 定制]
下限 (I 差分)	下限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA, 定制]
输出连接	[插座 L,N - PE,P/S]

测试电路




图 4.34: 差分漏电流测量

差分漏电流测量程序

- 选择差分漏电流功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将被测装置连接至电源测试插座，并且还可选择将被测装置连接端子 P/S。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。





图 4.35: 差分漏电流测量结果示例

4.1.10 接地漏电流



测试结果/子结果

I 接地漏电流 接地漏电流

P 功率

测试参数

持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ... 180 s]
改变状态	改变[是、否] 是: 仪器分两步测量漏电流, 其中, 这两个测量步骤是连续的, 而且相互之间延迟*。首先对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压, 其次对该插座左侧带电输出端施加相电压。 否: 仅对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压。
*延迟时间	延迟 [0.2 s ... 5 s]
输出连接	[插座 L,N - PE]

测试限值

上限 (I 接地漏电流)	上限[断开, 0.25 mA ... 15.0 mA, 定制]
下限 (I 接地漏电流)	下限[断开, 0.25 mA ... 15.0 mA, 定制]

测试电路




图 4.37: 接地漏电流测量

接地漏电流测量程序

- 选择**接地漏电流**功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将被测装置连接至电源测试插座。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量, 也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果(可选)。



图 4.38: 接地漏电流测量结果示例

4.1.11 接触漏电流




图 4.39: 接触漏电流测试菜单

测试结果/子结果

Itou接触漏电流
P功率

测试参数

持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ...180 s]
改变状态	改变[是、否] 是: 仪器分两步测量漏电流, 其中, 这两个测量步骤是连续的, 而且相互之间延迟*. 首先对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压, 其次对该插座左侧带电输出端施加相电压。 否: 仅对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压。
*延迟时间	延迟 [0.2 s ... 5 s]
输出连接	[插座 L,N - PE,P/S]

测试限值

上限 (Itou)	上限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA]
下限 (Itou)	下限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA]

测试电路




图 4.40: 接触漏电流测量

接触漏电流测量程序

- 选择接触漏电流功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将被测装置连接至电源测试插座。将测试引线分别连接至仪器和被测装置的端子 P/S。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。



图 4.41: 接触漏电流测量结果示例

4.1.12 功率




图 4.42: 功率测量菜单

测试结果/子结果

P 有功功率
 S 视在功率
 Q 无功功率
 PF 功率系数
 THDu 总谐波失真--电压 THDi 总谐波失真--电流
 Cos Φ cosinus Φ
 I 负载电流
 U 电压

测试参数

持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ... 180 s]
输出连接	[插座 L - N]

测试限值

上限 (P)	上限[断开, 10W ...3.50 kW, 定制]
下限 (P)	下限[断开, 10W ...3.50 kW, 定制]

测试电路




图 4.43: 功率测量

功率测量程序

- 选择功率功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将被测装置连接至电源测试插座。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。



图 4.44: 功率测量结果示例

4.1.13 漏电流与功率




图 4.45: 漏电流与功率测量菜单

测试结果/子结果

P有功功率
 Itou接触漏电流
 Idiff差分漏电流
 S视在功率
 Q无功功率
 PF功率系数
 THDu总谐波失真--电压 THDi总谐波失真--电流
 Cos Φcosinus Φ
 I负载电流
 U电压

测试参数

持续时间:	持续时间 [断开, 2 s ...180 s]
改变状态	改变[是、否] 是: 仪器分两步测量漏电流, 其中, 这两个测量步骤是连续的, 而且相互之间延迟*. 首先对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压, 其次对该插座左侧带电输出端施加相电压。 否: 仅对电源测试插座的右侧带电输出端施加相电压。
*延迟时间	延迟 [0.2 s ... 5 s]
输出连接	[插座 L - N, 插座 L,N - PE,P]

测试限值

上限 (P)	上限[断开, 10W ...3.50 kW, 定制]
下限 (P)	下限[断开, 10W ...3.50 kW, 定制]
上限 (I 差分)	上限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA, 定制]
下限 (I 差分)	下限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA, 定制]
上限 (Itou)	上限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA]
下限 (Itou)	下限[断开, 0.25 mA ...15.0 mA]

测试电路




图 4.46: 漏电流与功率测量

漏电流与功率测量程序

- 选择漏电流与功率功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将被测装置连接至电源测试插座，并且还可选择将被测装置连接端子 P/S。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可通过设置定时器来停止测量。
- 保存结果（可选）。



图 4.47: 漏电流与功率测量结果示例

4.1.14 放电时间




图 4.48: 放电时间测试菜单

测试结果/子结果

t 放电时间

Up 测试中存在的电源电压峰值

测试参数

极限电压	极限 U [34 V, 60 V, 120 V]
输出连接	输出 [外部、插座]
测试模式	模式 [手动、自动]
自动模式延迟时间	延迟 [2 s ... 30 s]

测试限值

放电时间极限	极限(t) [1 s, 5 s]
--------	------------------

测量原理（输出=外部）

放电时间功能的测量原理如下：

- 阶段 ①** 被测装置通过外部插座连接电源电压。仪器对电压进行监控（电源或内部接头），并在内部存储电压峰值。
- 阶段 ②** 被测装置与电源断开，测试端子的电压开始下降。电压有效值降幅达到 10V 之后，仪器立即启动定时器。
- 阶段 ③** 电压降至低于内部计算电压值之后，定时器停止工作。仪器按照电压值处于最高位之时断开电源所应出现的数值，重新计算实测时间。




图 4.49: 测量原理 (外部)

测试电路 (输出=外部)




图 4.50: 放电时间测试 (输出=外部)

放电时间测试程序 (输出=外部)

- 选择放电时间功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将测试引线分别连接至仪器和被测装置的放电时间 (DISCHARGING TIME) 端子。
- 将被测装置连接至电源，并通电。
- 开始测量。
- 将被测装置断开电源，手动停止测量。
- 保存结果 (可选)。




图 4.51: 放电时间测量结果示例（输出=外部）

测量原理（输出=插座）

放电时间功能的测量原理如下：

- 阶段①** 被测装置与电源测试插座连接。仪器监控电源电压，并在内部存储电压峰值。
- 阶段②** 仪器将被测装置与电源断开，电源接头的电压开始下降。始终应在达到峰值电压之时断开电源。
- 阶段③** 电压降至低于极限值之后，定时器停止工作。

测试电路（输出=插座）




图 4.52: 放电时间测试（输出=插座）

放电时间测试程序（输出=插座）

- 选择放电时间功能。
- 设置测试参数/限值。
- 将被测装置与仪器上的电源测试插座相连接。
- 开始测量。
- 既可手动停止测量，也可以自动停止。
- 保存结果（可选）。



图 4.53: 放电时间测量结果示例（输出=插座）

4.1.15 功能检验



图 4.54: 功能检验起始菜单（左）与检验过程中的菜单（右）

测试参数（可选）

关于可选功率测量测试，参数与限值均与功率单次测试的设置相同，参见第 4.1.12 章功率。

测试电路




图 4.55: 功能检验

功能检验程序

- 选择适当的功能检验。
- 开始检验。
- 对电气装置/设备进行功能检验。
- 通过电源测试插座（可选）进行功率测量测试。
- 对被检装置/设备张贴适当的标签。
- 检验结束。
- 保存结果（可选）。

Inspection		04:37
Functional		
mechanical operation	<input checked="" type="checkbox"/>	▶
electrical operation	<input checked="" type="checkbox"/>	📄
safety relevant functions	<input checked="" type="checkbox"/>	💬
	?	?
		◀◀

Inspection		04:38
Functional		
mechanical operation	<input checked="" type="checkbox"/>	▶
electrical operation	<input checked="" type="checkbox"/>	📄
safety relevant functions	<input checked="" type="checkbox"/>	💬
	?	?
		◀◀

图 4.56: 功能检验结果示例

5 维护

5.1 熔断器

前面板上有四个熔断器：

F1, F2: F 5 A / 250 V / (20 – 5) mm / 1500 A: 旨在保护仪器。关于熔断器的位置，请参见第 2.1 章前面板。

F3, F4: T 16 A / 250 V / (32 – 6,3) mm / 1500 A: 防止过流流经电源测试插座。关于熔断器的位置，请参见第 2.1 章前面板。

警告！

- 在更换熔断器或打开仪器之前，应断开仪器电源，并断开所有测试配件和电源线。
- 熔断器熔断后，只能使用本文件规定的相同类型熔断器进行更换。

5.2 保修

除非另有规定，我们的保修期为 **24 个月**（从设备售出日期起）。可根据要求提供《一般销售条件》的摘录内容。

发生以下情况时不予保修：

- 设备使用不当，或与不兼容设备一起使用；
- 未经制造商的技术人员明确许可而擅自改动设备；
- 由未经制造商批准的人员操作设备；
- 在设备定义未涵盖或用户手册中未说明的某特殊应用中使用。
- 震动、跌落或进水造成的损坏。

©Chauvin Arnoux-版权所有，
未经允许，
翻版必究

695739A02 - Ed.1 - 03/2018

法国CA公司（中国）

www.chauvin-arnoux.com.cn

地址：上海市虹口区祥德路381弄3号楼
电话：021-5515-6521
邮箱：info@chauvin-arnoux.com.cn



公众微信名称： 法国CA
微信号 CA65215196

 CHAUVIN
ARNOUX
GROUP