

# APPA®

## A18 PLUS

User Manual / 使用説明書 / 使用说明书

ユーザーマニュアル

Руководство пользователя



EAC

CE



**EN** All New Industrial Clamp Multimeter

**TC** 全新工業用鉤型萬用電表

**SC** 全新工业用钩型万用电表

**JP** 新製品 産業用クランプメーター

**RU** Клещи-ваттметр

## ⚠ 先阅事项

## ⚠ 安全性资讯

请遵循以下说明以确保仪器之安全操作与维修。不遵守本手册之注意事项可能导致严重伤害或死亡。

- 避免单独作业以便需要时可寻求他人帮助。
- 如果测试线或仪表外观受损，切勿使用。
- 如仪表运作异常或潮湿，请勿使用。
- 请依照说明卡指定之方式使用此仪表，否则仪表提供之保护性功能可能受限。
- 当在裸导体或汇流排的环境操作时，请务必格外小心。碰触到导体可能造成触电。
- 请注意使用高于 30 Vac rms 或 60 Vdc 之电压。上述电压可能造成触电危险。


## 仪表和说明手册上之标记

	触电风险
	参见说明卡
	DC 测量
	受双层或加强绝缘保护之设备
	电池
	接地
	AC 测量
	符合欧盟准则
	可于未绝缘之危险带电导体周围使用和移除。
	请勿任意丢弃本产品


## ⚠ 注意

如果在会产生电磁干扰的环境附近使用此设备，显示器可能会变得不稳定或是测量结果可能会有较大误差。

## 电源开启 / 关闭



## 自动电源关闭



只要将仪表从关闭 (OFF) 的位置重新开启电源，即可再次运作。

### 停用自动关闭电源：

当将仪表从 OFF 的位置开启后，按下峰值 (PEAK) 键。

### 警告

为避免触电、危险或对仪表造成伤害，不要试图测量超过 600 V DC 或 AC RMS 的电压。

## 1. 电压 / 电流测量


### 1-1 电压测试程序

步骤 1. 将黑色测试线插入 COM 端子，且将红色测试线插入 V-Ω 端子。

步骤 2. 将旋转开关设定到 VA 位置。

步骤 3. 将测试线连接到预测量的装置上。


步骤 4. 从数位显示器上读取数值。



- 如果测量到的电压大于 42 V DC 或 AC RMS，显示器会出现符号 “**!**” ，且蜂鸣器会发出三声响声。
- 如果测量到的电压超过 600 V DC 或 AC RMS，显示器会出现符号 "**OL**" 。
- 如果测量到的频率超过 1000 Hz，显示器会出现符号 "**out. F**" 。

## 1-2 电流测量程序

- 步骤 1. 将旋转开关设定到 **A  $\approx$**  位置。
- 步骤 2. 按下触发器打开变压器夹钳，并只夹持一个导体，确定夹钳于导体周围牢固闭合。
- 步骤 3. 从数位显示器上读取数值。




- 如果测量到的电流超过 620 A DC 或 AC RMS，显示器会出现符号 "**OL**"。
- 如果测量到的频率超过 1000Hz，显示器会出现符号 "**out. F**"。
- 当开启仪表电源时，不要夹持任何导体。

## 1-3 主要功能

### 1-3-1 蓝色按键：

按下蓝色键选择自动 AC/DC、AC、DC 或 AC+DC 测量。



#### ① 自动 AC/DC 模式 (AC 或 DC 闪烁):

自动显示 AC 读值或 DC 读值，依较大的数值为准。

#### ② AC 模式 : AC 只有 RMS 值。


#### ③ DC 模式 : DC 数值。

#### ④ AC+DC 模式 : AC+DC RMS 数值。

### 1-3-2 峰值 (PEAK) 键 (按下 HZ/THD 2 秒):

- 仅在自动 AC、AC 与 AC+DC 模式可进行电压与电流测量。

#### a. 峰值保留



- ① 一般 : 一般操作。
- ② 最大峰值 : Meter 仪表可储存正数值与负数值。  
显示正峰值。
- ③ 最小峰值 : Meter 仪表可储存正数值与负数值。  
显示负峰值。

**注意：**在峰值保留模式中，按下保留 (HOLD) 键，仪表会停止更新正与负峰值。当保留模式套合于峰值保留模式时，保留模式务必在使用峰值保留模式之前先释放。


#### 过量程显示：

**OL**：最大峰值 > 850V 或 > 850 A

**-OL**：最小峰值 < -850V 或 < -850 A

#### b. HZ/THD (=THD-R) 测量：

- THD-R= 谐波的 RMS of Harmonics ÷ 基本与谐波的总 RMS  
 $\times 100\%$  ( 谐波最高到 25th)



#### 过量程显示：


**OL.U**：电压过载 ( $V_{rms} > 600V$ )

**OL.A**：电流过载 ( $A_{rms} > 620A$ )

### 1-3-3 涌浪键 (按下最大 最小 (Max Min) 键 2 秒):

#### a. 最大 最小 模式:

- 在所有功能中皆可使用 最大 最小 模式。



① 一般 :一般操作。

② 最大 最小 (闪烁): 仪表可储存最大与最小值。会显示电流的数值。

③ 最大 : 仪表可储存最大与最小值。会显示最大的数值。


④ 最小 : 仪表可储存最大与最小值。会显示最小的数值。

#### 注意 :

在最大 最小模式中，按下 **HOLD** 键，仪表会停止更新最大及最小值。当最大 最小模式中套合保留模式时，务必在使用最大 最小模式前，先释放保留模式。

- 自动电源关闭功能在最大 最小模式中无法使用。


## b. 涌浪电流：仅 ACA



**1-3-4 DCA 归零：**

将夹钳从导体移除。

按下保留 (HOLD) 键超过 2 秒，补正残留的磁性。




- 仅在自动 DC，DC 与 AC+DC 模式中，可进行电流测量。


## 2. 电阻 (OHM) 测量

按下蓝色键选择电阻测量、导通检查或二极管测试。在精准的电阻测量前，不要进行任何高电压测量。


### 电阻测量



### 导通检查



## 二极管测试




### ⚠ 注意

为避免对仪表或待测设备造成的可能伤害，在测量电阻与二极管前，先断接电路的电力并将所有高电压的电容器放电。

### 3. 有功功率 (W)/ 功率因数 (PF) 测量

#### 3-1 单相功率测量

- 步骤 1. 将黑色的测试线插入 COM 端子，并将红色的测试线插入 V-Ω 端子。
- 步骤 2. 将旋转开关设定到 PF W~ 位置。
- 步骤 3. 连接红色测试线到 L，并连接黑色测试线到 N。
- 步骤 4. 按下触发器打开变压器夹钳，并指夹持一个导体，确定夹钳牢固地夹住导体周围。
- 步骤 5. 按下蓝色键选择有功功率 (W) 或功率因数 (PF)。



**注意：**夹钳上的符号“+”务必朝向电源侧。

**有功功率标志：**请参阅上面的图示。

**无标志：**表示电力从电源流向负载。

**"\_" 标志：**表示电力从负载流向。

### 功率因数标志：

**无标志**：电流信号的相位落后于电压信号（电感负载）。

**"\_" 标志**：电流信号的相位在电压信号之前（电容负载）。

### 量程不足显示：

**0.000 kW**： $V_{rms} < 0.5V$  或  $A_{rms} < 0.5A$

**PF -----**： $V_{rms} < 0.5V$  或  $A_{rms} < 0.5A$

### 过量程显示：

**OL.U**：电压过载 ( $V_{rms} > 600V$ )

**OL.A**：电流过载 ( $A_{rms} > 620A$ )


**OL.UA**：电压与电流两者皆过载

**±OL kW**：有功功率  $> 372 \text{ kW}$  或  $< -372 \text{ kW}$

## 3-2 三相功率测量


### a. 3 相 3 线 平衡 / 失衡

将旋转开关设定到 PF W~ 位置




**b. 3 相 4 线 平衡 / 失衡**

将旋转开关设定到 PF W~ 位置




## 4. 相转序



### 注意：


- 连接上图所示的电源假定三相。
  - 此测试只能在系统频率稳定的状态下进行。
- 步骤 1. 将黑色测试线插入 COM 端子，并将红色测试线插入 V-Ω 端子。
- 步骤 2. 将旋转开关设定到“RST”位置。
- 步骤 3. 连接红色测试线到假定相位 1 号线，并将黑色测试线连接到假定相位 3 号线。
- a. 如果  $\text{volt} < 30V$ ，会显示 “Lo V” ；  
如果  $\text{volt} > 600V$ ，则会显示 “OL V” 。
  - b. 如果频率不为 50 Hz 或 60 Hz，则会显示 “out. F” 。
  - c. 若为一般正常情况，会显示 “L1” 大约 3 秒钟。
- 步骤 4. 如果显示 “L2” ，那么蜂鸣器会响两次。  
在 “L2” 消失前，请立刻将红色测试线切换连接到假定相位 2 号线。
- 步骤 5. 当 “L2” 消失，就会显示测试结果。



- a. 如果显示“**1.2.3**”，相位序为前向顺序，代表假定相位 1  
    号线在假定相位 2 号线之前。
- b. 如果显示“**3.2.1**”，相位序为逆向顺序，代表假定相位 2  
    号线在假定相位 1 号线之前。
- c. 若显示“**----**”代表无法判读。
- d. 如果显示“**Lo V**”，有可能是你在完成整个测试程序前，  
    移除了测试线。

步骤 6. 按下蓝色键重复此测试。

## 5. °C/°F 测量




在准确的°C/°F 测量前，请勿进行任何高电压测量。


## 6. 其他主要功能

### a. 灯光

按下灯光键，背灯会亮起，并且在大约 30 秒后被灯会自动熄灭




按下灯光键超过 2 秒，会显示电池电压。低电池电压为 7.00V。



## b. 保留

按下保留键，可冻结电流显示数值。



## 7. 蜂鸣器

仪表在按下每一个有效键时，都会发生一声响声，而按下无效键则会发出两声响声。

## 8. 电源恢复选项

当仪表从 OFF 的位置启动时，按下按键。

**峰值键**：停用自动电源关闭功能。

**涌浪键**：显示软体版本。

**保留键**：显示所有 LCD 符号大约 10 秒钟。


## 9. 维修

请勿尝试修理此仪表。本仪表不包含用户可维修之部件。维修或保养只应由合格人员进行。

## 10. 清洁

定期使用干布与清洁剂擦拭外壳，请勿使用研磨剂或其他溶剂。

## 电池更换



## 规格

### 1-1 一般规格

**LCD 显示数字：**3 5/6 数字大刻度 LCD 读取

**显示计数：**6000

**测量速率：**3 次 / 秒

**过量程显示：**“OL” 或 “-OL”

**自动电源关闭时间：**大约电源开启后 10 分钟

**低电池量指示器：**会显示 。当指示符号 出现在显示器上时，  
请更换电池。

**低电池电压：**7.00V

**电力要求：**9V 电池

**电池寿命：**碱性，9V 50 小时

### 1-2 环境条件

室内用。

**校正：**一年校正一次

**操作温度：**0° C ~ 30° C ( ≤ 80% RH) /

30° C ~ 40° C ( ≤ 75% RH) / 40° C ~ 50° C ( ≤ 45%RH)

**储存温度：**电流 -10 到 50° C , 其他功能 -20 到 60° , 0 到  
80% RH ( 无安装电池 ).

**过电压类型：**

EN 61010-1 600V CAT. III . / EN 61010-2-32 / EN 61010-2-33

CAT	应用环境
I	电路未连接电源
II	电路直接连接到低电压装置
III	一般建筑安装
IV	低电压装置源

**操作高度 :** 2000m (6562 ft)

**导体尺寸 :** 直径 35mm

**污染程度 :** 2

EMC : EN 61326-1

**振动冲击 :** 符合 MIL-PRF-28800F 之正弦振动 ( 最大 5 ~ 55Hz,3g )

**防摔保护 :** 硬木覆盖之混凝土地板上 4 英尺

### 1-3 电源规格

在  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  且相对湿度小于 80% 时，

准确度为  $\pm$  (% 读值 + 数字计数)。

**温度系数 :**  $0.2 \times (\text{指定准确度}) / {}^{\circ}\text{C}$ ,  $< 18^{\circ}\text{C}$ ,  $> 28^{\circ}\text{C}$

### 电压

功能	量程	准确度
DCV	60.00V 600.0V	$\pm(0.7\% + 5 \text{ 位数字})$
ACV	60.00V 600.0V	$\pm(1.0\% + 5 \text{ 位数字})$ 45 Hz ~ 500 Hz

**过载保护 :** 600Vrms 少于 100pF

**AC 转换种类 :**

AC/DC 耦合实际 RMS 回应

**AC+DC Vrms 准确度 :**

等同于 ACV 规格  $+1\%$  读值 + 5 位数字

### 电流

功能	量程	准确度
DCV	600.0A	$\pm(1.5\% + 5 \text{ 位数字})$
ACV	600.0A	$\pm(1.5\% + 5 \text{ 位数字})$ 45 Hz ~ 65 Hz $\pm(2.5\% + 5 \text{ 位数字})$ 66 Hz ~ 400 Hz

**过载保护 :** 600Arms

**位置误差 :**  $\pm 1\%$  的读值

**AC 转换种类 :** AC / DC 耦合实际 RMS 回应

**AC+DC Arms 准确度 :** 等同于 ACA 规格  $+1.5\%$  读值 +5 位数字  
- DCA 受温度与残留磁性影响。按下保留键超过 2 秒，加以补正。

### 峰值保留 : 最大峰值 / 最小峰值

功能	量程	准确度
ACV	85.0V 850V	$\pm(3\% + 15$ 位数字 )
ACV	85.0A 850A	$\pm(3\% + 15$ 位数字 ) (修正的 DCA 归零)

**过载保护 :** 600Vrms/600Arms

**准确度定义 :**

正弦波，ACV>5Vrms / ACA  $\geq 5$ Arms，频率 50~400Hz

- 仅适用于重复性事件

### 频率 : Hz

量程	准确度
20.0 ~ 399.9 Hz 400 ~ 4000 Hz	$\pm(0.1\% + 5$ 位数字 )

**过载保护 :** 600Vrms/600Arms

**灵敏度 :** ACV 5Vrms 而 ACA 5Arms ( $>400$ Hz 未指定 )

- 低于 10.0 Hz 的信号，读值为 0.0。

### 总谐波失真 : %THD(=THD-R)

功能	量程	准确度
ACV / ACA	100.0%	$\pm(3\% + 10$ 位数字 )

**过载保护 :** 600Vrms/600Arms

若 ACV<10Vrms 或 ACA <10Arms，会显示 “rdy” 。

若基本频率在量程 45 ~ 65Hz 以外，会显示 “out.F” 。

**涌浪电流 :**

功能	量程	准确度
ACA	10.0 ~ 59.9A 60.0 ~ 600.0A	2.5% ± 2A 2.5% ± 5d

**过载保护 : 600Arms****准确度定义 :**正弦波， ACA  $\geq$  10Arms， 频率 50/60Hz

- 整合时间大约 100m 秒

**有功功率 : Watt**

功能	量程	准确度
W ~	4.000 kW 40.00 kW 360.0 kW	增加電壓與 電流的誤差

**过载保护 : 600Vrms/600Arms****准确度定义 :**正弦波， ACV  $\geq$  10Vrms， ACA  $\geq$  5Arms

频率 45~65Hz， PF=1.00

- 有功功率的读值在电流波动范围在 4.000 kW，会受到明显的影响。

**功率因数 : PF = Watt ÷ (V×A)**

功能	量程	准确度
PF	-1.00 ~ 0.00 ~1.00	±3°

**過載保護 : 600Vrms/600Arms****电阻、导通 & 二极管测试**

功能	量程	准确度
电阻	600.0 Ω 6.000 kΩ 20.00 kΩ	±(1%+ 5 位数字 )
导通	600.0 Ω	±(1%+ 5 位数字 )
二极管	2.00V	针对 0.4V ~ 0.8V ±(1.5% + 5 位数字 )

**过载保护 : 600Vrms**

**二极管的最大开路电路电压 : 3.0V**

**$\Omega \cdot \text{Hz}$  的最大开路电路电压 : 2.4V**

**导通检查 :**

如果待测试的电路电阻少于  $30\Omega$  左右，内部警示声会响起。

**最大显示器计数 : 5400**

## 温度

功能	量程	准确度
$^{\circ}\text{C}$	-50.0 $^{\circ}\text{C}$ ~ 399.9 $^{\circ}\text{C}$	$\pm (1\% + 3^{\circ}\text{C})$
	400 $^{\circ}\text{C}$ ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$	
$^{\circ}\text{F}$	-58.0 $^{\circ}\text{F}$ ~ 751.9 $^{\circ}\text{F}$	$\pm (1\% + 6^{\circ}\text{F})$
	752 $^{\circ}\text{F}$ ~ 1832 $^{\circ}\text{F}$	

**过载保护 : 600Vrms**

- 上述规格假设于周遭温度稳定度在  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  以内。

若周遭温度变化超过  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，则仪表需要一个小时的时间恢复稳定度。

## 有限保固

本仪表向原始购买者提供自购买日起 3 年之材料和制造缺陷保固。在此保固期内，将根据制造商选择更换或修理有缺陷的设备。

本保固不涵盖一次性电池或因滥用、疏忽、事故、未经授权之维修、修改、污染、异常操作或处理条件而造成之损坏。因销售本产品而产生的任何保证，包括但不限于适销性和特定用途适用性之保证，仅限于上述内容。

制造商不对仪器的使用损失或其他偶然或间接损害、费用或经济损失，或对此类损害、费用或经济损失的任何索赔或索赔负责。某些州或国家 / 地区之法律有所差异，因此上述限制可能不适用于您。



**APAC  
MGL APPA Corporation**

✉ cs.apac@mgl-intl.com

Flat 4-1, 4/F, No. 35,  
Section 3 Minquan East Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: +886 2-2508-0877

**台灣**

產品名稱：全新工業用鉤型萬用電表  
製造年月：請見盒內產品背面標籤上標示  
生產國別：請見盒底  
使用方法：請參閱內附使用手冊  
注意事項：請依照內附說明文件指示進行操作  
製造商：邁世國際瑞星股份有限公司  
經銷商：邁世國際瑞星股份有限公司  
地址：台北市中山區民權東路三段 35 號 4 樓  
信箱：cs.apac@mgl-intl.com  
電話：02-2508-0877

**中国**

产品名称：全新工业用钩型万用电表  
产 地：台湾  
生产企业：迈世国际瑞星股份有限公司  
进口企业：广东迈世测量有限公司  
地 址：东莞市清溪镇埔星东路 72 号  
客服热线：400-099-1987  
客服邮箱：cs.cn@mgl-intl.com



700020073 JULY 2021 V1

© 2021 MGL International Group Limited. All rights reserved.  
Specifications are subject to change without notification.