

# sanwa<sup>®</sup>

## YX360TRF 数字万用表操作手册

CE

三和电气计器株式会社

日本东京都千代田区外神田2丁目4番4号



02-0807 2040 3098

## 前 言

感谢您购买三和YX360TRF型仪表。请您在使用之前仔细阅读此手册，以确保操作安全。手册中的安全信息和测量程序尤为重要。请将本手册与仪表放在一起，以免丢失。

## 各组成部件名称




Fig. 1

## 安全信息

以下是为了避免发生事故（如触电）而必须采取的安全预防措施。务必在使用仪表之前阅读这些措施。

### ■ 符号

以下警告标志会出现在仪表上和本手册中。

 若不遵守此项操作将会导致仪表出现故障或事故，如触电。

 此警告标志表示带此标志的部件上施加了高电压。

### ■ 安全测量注意事项

#### 警 告

为确保本仪表的安全使用，请遵守所有安全和操作指令。

1. 切勿在容量超过3KVA的电路中使用本仪表。
2. 在测量有效值为33V（峰值为46.7V）的交流电压或70V的直流电压，或以上电压时必须十分谨慎，以避免受伤。
3. 切勿施加超过了最高额定输入值的输入信号。
4. 切勿使用本仪表测量会产生感应电压或浪涌电压的设备（例如马达）相连的导线，因为电压可能会超过所允许的最大电压。
5. 当仪表或测试表笔线损坏时，切勿使用本仪表。
6. 切勿使用没有外壳的仪表。

7. 务必使用指定额定电流或类型的保险丝。切勿使用保险丝代替物，切勿使保险丝短路。
8. 进行测量时，始终将手指保持在测试表笔上的手指保护层后面。
9. 改变功能或量程时，必须将测试引脚从电路断开。
10. 开始测量之前，务必确保仪表的功能和量程已经适当地进行了设置。
11. 切勿用湿手操作本仪表，或在潮湿的环境中使用本仪表。
12. 切勿使用指定测试表笔线以外的测试表笔线。
13. 除了更换电池以外，切勿打开仪表外壳。切勿尝试改变原来的规格。
14. 为确保安全和保持精确度，每年至少对本仪表进行一次校准和检查。
15. 本万用表仅限在室内使用。

## 仪表盖、测试表笔线、手提带

### ■ 盖子的使用(以仪表盖为例)

1. 当仪表长期没有使用时，将仪表盖罩上仪表盘进行保护。
2. 进行测量时，将仪表盖置于后盖一侧或作为支撑（如图所示）。





Fig. 2


### ■ 测试表笔线的存储

当将测试表笔线置于存放处时，把线卷三圈，然后缠绕置于测试引脚一侧，以便存放（如图所示）。




### ■ 手提带的连接

- 1 拧松固定后盖的螺丝，取下螺丝。
- 2 将手提带连接到连接点。
- 3 将后盖放回原处，用螺丝固定。



## 读取刻度



	量 程	相 乘
①	Ω X 100k	X 100k
	Ω X 1k	X 1k
	Ω X 100	X 100
	Ω X 10	X 10
	Ω X 1	X 1
②	DCV 250	X 1
	DCV 2.5	X 0.01
	DCV 0.25	X 0.001
	ACV 250	X 1
	DCA 0.25	X 0.001
	DCA 25m	X 0.1
	DCA 2.5m	X 0.01
③	DCV 50	X 1
	ACV 50	X 1
	DCA 50 μ	X 1
④	DCV 0.1	X 0.01

	量 程	相 乘
④	DCV 10	X 1
	DCV 1000	X 100
	ACV 750	X 100
	ACV10	X 1
	C (μF)	X 1
⑨	DCV ± 25	X 1
	DCV ± 5	X 1
	150mA at X 1	X 10
	15mA at X 10	X 1
	1.5mA at X 100	X 0.1
⑩	150 μA at X 1k	X 10
	1.5 μA at X 100k	X 0.1
	LV	X 1
	hFE	X 1
	ACV 10	X 1
⑫	ACV 50	14dB added
	ACV 250	28dB added
	ACV 750	40dB added

## 产品规格

### ■普通规格

项目	规 格		
防跌落震荡	仪表横截面采用了紧带结构，这种设计可以抗震。		
电路保护（持续5秒）	即使是高达230V的交流电压施加到每一个量程，电路仍然受到保险丝的保护。		
安装类型（IEC1010-1）的定义	类型二：最大电压一直流1000V，交流750V 类型三：最大电压一直流/交流600V（双重绝缘）		
环境条件	操作高度：高达2000米	仅限室内使用	
	污染等级二级		
内置电池	型号：R6(IEC) 或UM-3，两节1.5V电池		
内置保险丝	F0.5A/250V，直径5.2mm，长20mm		
标准校准温度和湿度范围	23±2℃，相对湿度：45~75%		
操作温度和湿度范围	5~31℃时，最大相对湿度80%，无冷凝现象。 31~40℃时，80~50%（线性下降）		
储存温度	-10~50℃时，最大相对湿度70%，无冷凝现象		
尺寸和重量	159.5×129×41.5mm，约320克		
附件	一本操作手册，一个手提袋		

### 注：安装类型定义

类型二（CAT II）：局部级，家电，便携式设备，瞬间过电压低于安装类型三。

类型三（CAT III）：配电级，固定安装，瞬间过电压低于安装类型四。

## 应用

### ■ 应用

本仪表为便携式万用表，用于测量小电流电路。

The specifications described in this manual are subject to change without notice.

## ■ 测量范围和精确度

功能	满刻度值	精确度	备注
直流电压 DCV $\text{---}$	0.1	满刻度 $\pm 5\%$	输入阻抗 $20k\Omega/V$
	0.25/2.5/10/50	满刻度 $\pm 3\%$	
	250/1000	满刻度 $\pm 3\%$	
直流电压(空) DCV (NULL)	$\pm 5/\pm 25$	满刻度 $\pm 5\%$	输入阻抗 $40k\Omega/V$
交流电压 ACV $\sim$	10/50/250/750	满刻度 $\pm 4\%$	输入阻抗 $9k\Omega/V$ $30Hz-100 KHz$ (交流10V 量程内) 时, 满刻度 $\pm 3\%$
直流电流 DCA $\text{---}$	50 $\mu$	满刻度 $\pm 3\%$	*1: 电压降 0.1V
	2.5m/25m/0.25	满刻度 $\pm 3\%$	*1: 电压降 0.25V
电阻	2K/20K/200K/2M (X1/X10/X100/X1K)	$\pm 3\%$ 弧度	中心值: $20\Omega$ 最大值: $2k\Omega$ 释放电压: 3V
	200M (X100K)	$\pm 5\%$ 弧度	
电容C	10 $\mu$ F	—	*2
声频输出dB	-10dB~+22dB (在处10V交流电压量程时) +62dB	—	输入阻抗 $9k\Omega/V$
漏电流LI	$\times 1$ 量程: 0~150mA $\times 10$ 量程: 0~15mA $\times 100$ 量程: 0~1.5mA $\times 1K$ 量程: 0~150 $\mu$ A $\times 100K$ 量程: 0~1.5 $\mu$ A	漏电流为通过测试引脚 的电流	
使用可选测试表笔			
HV (高直流 电压)	直流电压 25kV		HV-10T 表笔
hFE	$\times 10$ 量程: 1000		HFE-6T 表笔

\*1: 不包括保险丝的电阻。

\*2: 电容器的已充电流导致最大移动时, 指针指示的数值

## 测量程序

(直流电压、交流电压、直流电流、电阻、电容、声频输出)



### 警告

测量开始之前, 请确认欲使用的量程。

## ■ 测量准备

### ① 调节仪表零刻度位置

旋转零刻度调节旋钮, 使得指针刚好对准零刻度位置。

### ② 选择量程

旋转量程选择旋钮, 为待测对象设置相应的量程。

## 注 意

当确定一个量程时, 选择的量程的电压必须大于待测的数值, 并使得仪表指针可以大幅度移动。但是, 当待测数值不可预计时, 则选择最大的量程进行测量。

## ■ 测量直流电压 DCV ==

- ① 将量程选择旋钮调至适当的直流电压量程。
- ② 将黑色测试引脚施加到待测电路的负极, 红色测试引脚施加到正极。
- ③ 从V-A刻度读出指针的移动值。





Fig. 3

## ■ 测量±直流电压(空) [±DCV(NULL)]

- ① 将量程选择旋钮调至适当的±DCV(NULL)量程。
- ② 调节0·回调节器, 使得指针刚好对准±DCV刻度的0处。
- ③ 将黑色测试引脚施加到待测电路的负极, 红色测试引脚施加到正极。
- ④ 从±DCV刻度读出指针的移动值。



## ■ 测量交流电压 ACV~

- 1 将量程选择旋钮调至适当的交流电压量程
- 2 将测试表笔线施加到所测电路两端。
- 3 V-A刻度读出指针的移动值。  
(对于10V量程只使用交流10V刻度)

- 由于本仪表采用平均值方法计算所测电路的交流电压，除了正弦波以外的交流波形可能会导致产生误差。
- 除了规格中指定的频率以外的频率会导致产生误差。




Fig. 4

## ■ 测量直流电流 DCA ...



警告

务必本仪表与负载串联。

- 1 将量程选择旋钮调至适当的直流电流量程。
- 2 引出待测电路，将仪表串接入电路中，黑色表笔连接到待测电路的负电位，红色表笔连接到正电位。
- 3 从V-A刻度读出指针的移动值。




Fig. 5

## ■ 测量电阻



### 警告

当存在电压时，切勿测量电路中的电阻。

- 1 将量程选择旋钮调至适当的电阻量程。
- 2 将红色和黑色测试引脚短路，旋转 $0\Omega$ 调节旋钮，使得指针可以刚好对准 $0\Omega$ 位置（若虽然 $0\Omega$ 调节旋钮已经顺时针旋转一圈，指针仍然未能对准 $0\Omega$ 位置，将内置电池更换新的电池。）
- 3 将测试表笔线施加到所测电路两端。
- 4 从 $\Omega$ 刻度读出指针的移动值。

注：当电阻量程测量结束时，测量时，测试表笔的+极和-极的极性会相反。

注：如何更换电池




Fig. 6

- 1 松开后盖上的螺丝，取下后盖。
- 2 取出R6(UM-3)干电池。
- 3 将后盖放回原处，拧上螺丝。

注：务必使用相同额定值的保险丝。  
如果使用了不同额定值的保险丝  
(参见4. 规格)，将会产生 读数  
误差，或使得电路保护失效。




Fig. 7

## ■ 测量电容( C )

- 1 将量程选择旋钮调至电容量程。
- 2 按电阻测量中的同样方法进行 $0\Omega$ 调节，后将测试引脚施加到电容器两侧进行电容测量。
- 3 由于电容器中充电电流的作用，指针会移至某一最大点，然后指针会逐渐返回。读出指针移至最大点时在电容刻度上的值。




Fig. 8

注：在初次测量之前，或测量过一次之后，务必要将电容器的两端短路，以放电。

注：适当留意电容器的极性（即+和-）（将电容器的+极连接仪表的-极）。

## ■ 测量声频输出( dB )

声频输出的测量方法与交流电压相同，只是此时要看分贝(dB)刻度。

当量程为10V时，直接读取dB刻度(-10dB~+22dB)的数值。但是当量程为50V时，必须在读数上加14dB。量程为250V时，在读数上加28dB。量程为1000V时，在读数上加40dB。

因此，量程为1000V时，可以读取的最大声频输出为 $22+40=62$ (dB)。

注：当所测信号带有直流电时，用0.1μF的电容器截断直流电。

## ■ 测量晶体管的 $I_{CEO}$ (漏电流)

- 1 将量程选择旋钮调至适当的量程 ( $X1 \sim X1k$ ) , 调节  $0\Omega$  位置。
- 2 对于NPN晶体管, 将黑色测试引脚施加到集电极, 红色测试引脚施加到发射极。对于PNP晶体管, 将红色测试引脚施加到集电极, 黑色测试引脚施加到发射极。
- 3 通过刻度盘上的  $I_{CEO}$  刻度读数确定漏电流的数值。




Fig. 9

## ■ 测量二极管(包括液晶显示屏)

- 1 将量程选择旋钮调至适当的量程 [ $X1$  (150mA) ~  $X100$  (1.5A)], 调节  $0\Omega$  位置。
- 2 测量正向电流 (IF) 时, 将黑色测试引脚施加到阳极, 红色测试引脚施加到阴极。测量反向电流 (IR) 时, 将红色测试引脚施加到阳极, 黑色测试引脚施加到阴极。
- 3 从LI刻度读出数值 (对于正向电流, 指针会移动较大幅度, 对于反向电流, 指针移动幅度较小)。
- 4 测量时, LV刻度上显示的数值为二极管的正向电压。




Fig. 10

### ■ 高压表笔( HV-10T ) 的使用

连接可选的HV-10T表笔可以测量高达直流25kV的CRT阳极电压。



#### 警告

- 将手（手指）远离高电压电源。放电可能会引起触电。
- 仅限于对微型电流电路进行测量。

- 1 将量程选择旋钮调至高压表笔 (HV PROBE) 处 ( 直流2.5V量程 ) 。
- 2 将黑色表笔线插孔接上黑色测试引脚，红色表笔线插孔接上红色测试引脚。
- 3 把HV-10T的黑色表笔夹连接到大地一端，红色表笔施加到测量点。
- 4 读出在0~250V刻度上的测量数值（乘以0.1，单位为kV）。

### ■ hFE表笔( HFE-6T ) 的使用

- 1 将量程选择旋钮调至 $\times 10$ 量程 (hFE PROBE)。
- 2 将红色和黑色测试引脚短路，以调节 $0\Omega$ 位置。
- 3 当测量NPN晶体管时，将黑色测试引脚接上表笔插孔，当测量PNP晶体管时，将红色测试引脚接上表笔插孔。
- 4 将黑色表笔夹连接到晶体管的基极，红色表笔夹连接到集电极。
- 5 将剩余的测试表笔线连接到发射极，测量hFE。
- 6 在仪表hFE刻度上读出指示的数值。

## ■ 如何更换保险丝

如果处于直流电流 (DCA) 和电阻 ( $\Omega$ ) 量程时施加了超出100V的电压，保险丝会熔断，以保护电路。

- 1 拧松固定后盖的螺丝，将螺丝取出。
- 2 将保险丝从电路板上的保险丝座中取出，更换为新的保险丝。
- 3 将后盖放回原处，拧紧螺丝。
- 4 检查仪表，看相应的量程是否恢复正常（检查其他部件，看是否存在故障）。




Fig. 11

## ■ 存储与其他注意事项

- 1 避免将仪表置于摩托车一类物体上，以免产生过度震荡。
- 2 切勿将仪表置于布满灰尘或潮湿的环境当中。
- 3 切勿将仪表长期置于高温（高于55°C）高湿度（相对湿度大于80%）以及有结露现象的场所。
- 4 仪表盖涂有防静电层。切勿用力擦拭表盖，或使用挥发性溶剂清洗。使用软刷子去除灰尘。

## ■ 保证书和条款

按照三和一般的保修政策，每个仪表在购买后一年内，正常使用下都保证不会出现工艺缺陷或材料缺陷。

此保修政策只在产品购买所在的国家内有效，并只适用于从三和授权的代理商或经销商处购买的产品。

本保修条款不适用于保险丝、一次性电池，或任何出现以下问题的产品或部件：

1. 由于处理不当或不按照操作手册使用而引发的故障。
2. 由于三和服务人员以外的人员进行不恰当修理或修改引发的故障。
3. 故障产生不是因为产品本身，而是因为火灾、水灾及其他自然灾害。
4. 由于电池电量耗尽导致无法操作。
5. 产品购买后由于运输、搬迁或跌落造成的故障或损坏。

## ■ 修理

请联系三和网站上列出的在贵国的授权代理商、分销商、或服务供应商，并提交您的信息。

## ■ 三和网址

<http://www.sanwa-meter.co.jp>

E-mail: exp\_sales@sanwa-meter.co.jp (邮件联系请使用英文)

01-0912-6018-0001