


数字钳形表 P182



功能	量程	分辨率	精度
交流电流(50Hz-60Hz)	2A	1mA	±(4%+20)≤0.4A
	20A	10mA	±(3%+15)≤4A
	200A	0.1A	±2%+10
	400A	1A	±2%+10
直流电压	200mV	0.1mV	±(0.8%+5)
	2V	1mV	±(0.8%+5)
	20V	10mV	±(0.8%+5)
	200V	0.1V	±(0.8%+5)
	600V	1V	±(1%+5)
交流电压	2V	1mV	±(1.2%+5)
	20V	10mV	±(1.2%+5)
	200V	0.1V	±(1.2%+5)
	600V	1V	±(1.5%+5)
电阻	200Ω	100mΩ	±(1.2%+5)
	2kΩ	1Ω	±(1%+3)
	20kΩ	10Ω	±(1%+3)
	200kΩ	100Ω	±(1%+3)
	2MΩ	1kΩ	±(1.2%+5)
	20MΩ	10kΩ	±(1.5%+5)
导通检测	√		
自动关机	√		
二极管测量	√		
操作温湿度	0°C 到 30°C (不大于 75%R. H.)		
储存温湿度	-20°C 到 60°C (不大于 75%R. H.)		
液晶显示	3½位液晶显示, 最大显示至1999		
极性显示	自动正负极显示		
过载显示	以OL或-OL显示		
传感器种类	AC测量的钳形互感器		
钳口尺寸	28mmΦ		
尺寸	65mm(W) x 177mm(L) x 28mm(H)		
钳口尺寸	28mmΦ		
重量	186g		

●数字钳形表P182,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,全量程的过载保护电路,独特的外观设计使之成为性能优越的专用电工仪表。钳表可用于测量交直流电压、交流电流、电阻、二极管电路通断等。

1. 输入端。
2. 液晶数字显示。
3. 功能按键,选择基本功能。
4. 测量功能转盘。
5. 钳头扳机:按压扳机,使钳头张开,若松开扳机,则钳头局部再度密合。
6. 手部防护:为保护使用者手部碰触到危险区的一种安全设计。
7. 钳头:为测量交流电流的一种装置,使电流转换为电压,待测电流单一导体必须穿越钳头中心。



(图1)

图一

●数字钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。数字钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。


直流电压测量(V⎓)(见图3)

*设置转盘

*选择按键功能

*连接负载

在完成所有的测量操作后,要断开表笔与被测电路的连接,并从输入端拿掉表笔。



(图3)

图二

●应用

强电或高压隔离测量
电源转换等相关设计
焊接、电镀电源
变频家电
电机驱动设计
CRT显示器设计
低压电器试验

