



CM-07

交直流钳表

电器规格: (23°C ±5°C)

直流电流:

范围	分辨率	误差	过载保护
40A	10mA	±1.0%±2dgt	DC 400A
400A (0-150A)	100mA	±1.0%±2dgt	
400A (150-200A)	100mA	±2.2%±2dgt	
400A (200-400A)	100mA	±4.0%±2dgt	


交流电流 (真均方根, 波峰因素C.F. ≤ 4)

范围	分辨率	误差		过载保护
		50/60 Hz	40 – 1KHz	
4A (0-500mA)	1mA	±1.5%±7dgt	±2.0%±7dgt	AC 400A
4A (500mA-4A)	1mA	±1.5%±3dgt	±2.0%±4dgt	AC 400A
40A	10mA	±1.5%±3dgt	±2.0%±4dgt	AC 400A
100A (0-100A)	100mA	±1.5%±3dgt	±2.0%±4dgt	AC 500A
400A (100-200A)	100mA	±2.2%±3dgt	±2.5%±4dgt	AC 500A
400A (200-400A)	100mA	±4.0%±3dgt	±5.0%±4dgt	AC 500A

频率 (自动文件位)

范围 (Hz)	分辨率 (Hz)	误差	灵敏度	过载保护
1 - 100K	0.001 – 100	±0.5%±2dgt	0.3A	AC 500A

一般规格：

钳部尺寸:	最大约23mm
尺寸:	183 (长) x 61.3 (宽) x 35.6 (高) mm 7.2" (长) x 2.5" (宽) x 1.4" (高)
电池:	3号AA,1.5V x 2
显示:	3 3/4 LCD 带模拟线段图
范围选择:	手动
过载警示:	OL
消耗电流:	约20 mA
低电源显示:	
取样率:	每秒3次 (数字) 每秒30次 (模拟线段图)
工作温度:	-10°C ~ 50°C
工作湿度:	小于85% (相对湿度)
量测高度:	最高2000公尺
储存温度:	-20°C ~ 60°C
储存湿度:	小于75% (相对湿度)
重量:	190公克 (含电池)
附件:	皮袋 x 1 说明书 x 1 1.5V 电池 x 2

泰仪电子股份有限公司

地址: 台湾 23145 新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

电话: 886-2-89191255

传真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

网站: www.prova.com.tw