使用前请先阅读使用说明书

ZN30800A 有源鞭状天线(12003)

使用说明书



北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO..LTD

电话: 010-64357789 传真: 010-64373942 网址: www.zn734.com 邮箱: zn734@sina.com

一、概述

ZN30800A 有源鞭状天线是我所最近开发的新产品(以下简称仪器), 因它具有许多特点,所以使用起来非常方便。

- 1. 频带宽: 10kHz~30MHz;
- 2. 修正系数固定: 在整个频带内,修正系数均为 0dB/m。测量时只要将接收机的电平值乘以 M^{-1} ,此值即为天线处的场强值。
- 3. 输出阻抗稳定: 在整个频带内阻抗恒定为 50Ω。
- 4. 动态范围宽: 6dB/M~116dB/M (0dB/M=1μV/M)。加上内部衰减器,最大信号可测到 146dB/M,即为 20V/M。
- 5. 备有信号过载指示:如果信号过大超出动态范围上限,"饱和指示" 灯亮,此时可增加内部衰减器的衰减量,使信号重新降到动态范围区, "饱和指示"灯灭。
- 6. 备有电池欠压指示: 当电池电压低于 11.4V 时, "电源指示"灯灭, 此时电池必须充电, 否则会加大测量误差。
- 7. 备有电池充电器: 随时都可以充电。
- 8. 本仪器体积小,重量轻,便于携带,工作时可放置在平台上,亦可架 在三角架上。

二、 仪器的额定使用范围:

- 1. 环境温度: 0~40℃;
- 2. 环境湿度: 40℃(20~90)%RH;
- 3. 大气压降: 86~106kPa;
- 4. 空气中应无过多的灰尘、盐份和有害的腐蚀性气体,并应避免强烈 的阳光直射;
- 5. 工作场所应无强烈的机械振动和冲击的影响;
- 6. 供电电源:内装 10 节 5 号可充电电池共 12V (组合电池);
- 7. 预热时间 3 分钟;
- 8. 可连续工作 8 小时;
- 9. 工作位置:垂直位置。

三、 技术指标:

1. 频率范围: 10kHz~30MHz;

⊘ZHTNAN

北京大泽科技有限公司

- 2. 修正系数见附表;
- 3. 输出阻抗: 50Ω;
- 4. 动态范围: 6dB/M~116dB/M;
- 5. 内部衰减器: 10dB、30dB,两档共30dB;
- 6. 测量误差: 动态范围内误差±1.5dB; 衰减器误差±2dB;
- 7. 天线长度: 1.04米;
- 8. 地线网面积: 0.61 米²;
- 9. 仪器体积(不包括附件): 长 190mm、宽 125mm、高 110mm;
- 10. 重量: 4.4kg(不包括三角架);
- 11. 工作电压 12V, 电流约 50mA。

四、 使用方法:

- 1. 仪器开关,插孔的位置及功能:
 - a 仪器顶部中间带螺纹的孔是安装天线之用: .
 - b.仪器顶部有两条铜条是安装地线网之用;
 - c.仪器底部中间的带螺纹的孔是拧一个底座棒,以便于插到三角架上,如放置在平台上使用,可不拧此棒;
 - d.仪器后板的盖板内装有 10 节可充电的电池,每节 1.2V,共 12V;
 - e.仪器面板左上部是衰减器,共有四个按键为互锁式,其中右边红钮键为"保护"键,在不工作时按下此键,以防止直流电压或特大强场击坏放大器。左边的白键是"0dB"键,中间的白键是"10dB",右边白键是"30dB"键。工作时先按"0dB"键,如发现"饱和指示"灯亮,说明接收信号太强,放大器已进入饱和区,此时可按"10dB"键,如"饱和指示"灯灭可进行正常测量,如"饱和指示"灯仍亮,须按"30dB"键,再进行测量。使用仪器内部衰减器后,接收机的指示值加上衰减器的值,才是最终的测量值;
 - f.仪器面板的左下部位的黑按键是电源及充电开关;
 - g.电源开关上边的红色发光灯为"电源指示";
 - h. 电源开关上边的绿色发光灯为"饱和指示"。"饱和指示"灯灭, 说明放大器工作在线性区,可以正常工作;"饱和指示"灯亮, 说明放大器正工作在饱和区,不能正常工作,须加大衰减器的衰 减量使放大器重新进入线性区;

电话: 010-64357789 传真: 010-64373942 网址: www.zn734.com 邮箱: zn734@sina.com

北京大泽科技有限公司

- i.仪器面板中间的 BNC 插孔为信号输出插孔,通过电缆线与接收机相连:
- i. BNC 插孔下边为充电插孔。
- 2. 仪器的附件功能:
 - a.地线网:在平时为方便携带,分作两块,由合页连接,在使用前须用4个M3螺钉固定在仪器上面两条铜条上;
 - b.天线: 在使用前将它拧到仪器上面中间的孔内,并拔出天线杆,总 长为 1.04M;
 - c.充电器:工作时电源线插到 220V 的插座上,小插头插到仪器的"充电"插孔内,插孔上面黄色发光灯亮。
 - 注意:①为防止电池电流倒灌到充电器内,充电时必须先插 220V 插销,后插充电插头;②充电时,仪器的电源开关必须在"关"的位置;③充电时间,经常使用时发现"电源指示"灯刚灭,只须充一小时可正常工作,如长期不用电池容量已很小时,须充四小时后才可工作。
 - d.底座棒:须要用三角架时,将此棒拧到仪器底上,再将仪器插到三 角架上:
 - e.输出电缆: 用作仪器与接收机之间连接电缆。
- 3. 仪器使用前准备及使用:
 - a.将压在衰减器红按键上的压片用起子拧松向下;
 - b.将两块地线网板拼成一块,用4个M3螺钉固定在仪器上;
 - c.将天线拧到天线插孔上,并将杆全部拔出总长为1.04M;
 - d.开启电源开关,"电源指示"灯亮。如遇电源指示灯不亮,说明电池已低于11.4V,须充电后再用;
 - e.将输出电缆一头接到仪器的"输出"插孔上,一头接到接收机上;
 - f.将衰减器按键按到 0dB,此时调谐接收机频率,即可收到信号,如 发现"饱和指示"灯亮,将衰减器按键按到 10dB 或 30dB;
 - g.读数时将接收机的 dB 指示值加上仪器衰减器的 dB 值,即为天线处的场强值。如调谐接收机频率,在某点接收机的指示为 25dB, 仪器衰减器按在 10dB 键上,此时天线处的场强为 25dB+10dB=35dB/M。

电话: 010-64357789 传真: 010-64373942 网址: www.zn734.com 邮箱: zn734@sina.com

⊘ZHTNAN

北京大泽科技有限公司

4. 仪器的成套性:

 a.主机
 一台

 b.三角架
 一副

c.天线 一根 (1.04 米)

d.地线网板 一副 (0.61 米²)

e.地线网板专用螺钉 四个

f.连接电缆 一根(BNC-BNC, 三米长)

g.充电器 一个(交流 220V 输入)

h.使用说明书 一本

i.合格证 一个

j.专用包装箱 一个 k.Q9-N 插头 一个

五、 储存和运输、保修期:


- 1. 储存温度 0~55℃:
- 2. 储存仓库应无腐蚀性气体;
- 3. 仓库应通风干燥,无阳光直射;
- 4. 仪器如储存期在半年以内的,储存前应将电池充足;
- 5. 仪器如储存期在半年以上的应将电池取出另行放置:
- 6. 仪器在储存前必须将衰减器的红按键按下,并用压片压上拧紧螺钉:
- 7. 运输除民航,铁路外可以用汽车运输,但公路必须是优于三级;
- 8. 运输沿线应无特大功率发射台;
- 9. 保修期从出厂之日起 18 个月。

电话: 010-64357789 传真: 010-64373942 网址: www.zn734.com 邮箱: zn734@sina.com

ZN30800A 修正系数 (12003)

频率 MHz	系数 dBμV
0.01	6
0.03	5. 15
0.05	4.6
0.08	4. 4
0.1	4. 4
0.2	4. 3
0.5	4. 2
0.8	4. 2
1	4. 2
2	4. 3
4	4. 6
6	4. 9
8	5
10	5. 2
12	5. 3
14	5. 3
16	5. 3
18	5. 4
20	5. 4
22	5. 4
24	5. 4
26	5. 5
28	5. 5
30	5. 5

电话: 010-64357789 传真: 010-64373942 网址: www.zn734.com 邮箱: zn734@sina.com



6

电话: 010-64357789 传真: 010-64373942 网址: www.zn734.com 邮箱: zn734@sina.com