

pH 测量仪

防水设计，大屏幕 LCD

测量值稳定指示标识，测量时屏幕显示沙漏标识，沙漏消失即读数稳定

自动诊断电极状态，提醒对电极进行清洗或损坏

自动识别校准，内置 2 组酸度校准点

自动温度补偿

电量不足显示标识，可设置 8 分钟、60 分钟自动关机功能

代替 pH 试纸最佳选择，适用于实验室、农业、渔业、食品、游泳池，印刷等行业

规格详述：

		HI98107	HI98108
pH	测量范围	0.0 – 14.0 pH	0.00– 14.00 pH
	解析度	0.1 pH	0.01 pH
	精度@25°C	±0.1 pH	±0.10pH
	校准	自动校准，2 个校准点 (Ph4.01,7.01,10.01)	
温度	测量范围	0.0 – 50.0°C / 32.0 – 122.0° F	0.0 – 50.0°C / 32.0 – 122.0° F
	解析度	0.1°C / 0.1° F	0.1°C / 0.1° F
	精度@25°C	±0.5°C / 1° F	±0.5°C / 1° F
其他参数	温度补偿	自动补偿 0.0 – 50.0°C / 32.0 – 122.0° F	
	电池型号/寿命	CR2030 纽扣锂电池，可连续使用 800 小时	
	自动关闭	可设定 8，60 分钟自动 关闭或禁止关机模式	
	使用环境	-5– 50°C / 23.0 – 122° F, RH 100%	
	尺寸	1630X 40 X 17 mm	
	重量	75 g	

标准配置：主机内置玻璃电极，校准液（pH4.01,7.01,20ML X 2），说明书，专业携带盒。


订货信息

HI7004L	4.01pH 校准液 500mL	HI7007L	7.01pH 校准液 500mL
HI7010L	10.01pH 校准液 500mL	HI50004-02	4.01pH 校准液 20mL x 25 袋
HI50007-02	7.01pH 校准液 20mL x 25 袋	HI1270	定制螺纹 pH 电极



大屏幕 LCD

大屏幕 LCD 显示 pH、温度、酸度校准标准值、显示电量不足标识，提示及时更换电池



独特传感器设计

温度传感器快速温度补偿，确保读数可靠稳定，透析膜老化后，可将其拉出 1-2mm，进行透析膜更新延长电极使用寿命



按键防水设计

两键设计，操作简单快捷，一个用于开/关，一个用于校准/设置；专用校准按钮进行校准，一旦进入校准模式，校准完成后，仪器自动存储校准值

