

指示表应用

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

快测外径表 201系列 DSG

- 用于在加工过程中对圆柱和轴的直径进行快速GO/±NG判断和测量。
- 测砧: 硬质合金。
- 测砧缩进范围: 2mm。
- 测砧定位范围: 25mm。
- 调整螺母: 调节测量范围。
- 锁紧方式: 锁紧螺母。
- 测砧平行度: 1 μ m。
- 指示表的稳定性: 2 μ m以下(不包括指示表的稳定性)。
- 指针式指示表和防护盖是选件。此外, 部分指针式指示表型号和防护盖不适用于快测外径表。如需使用推荐对象外的指示表, 请与三丰公司联系。



201-101
DSG-25

注: 指示表和防护盖为选件。

■ 选件

指示表防护盖: No.21DZA000

■ 推荐使用的指针式指示表

● No.2046AB (分度值: 0.01mm)

● No.2109AB-10 (分度值: 0.001mm)