

APPA®

138F

User Manual / 使用説明書 / 使用说明书

ユーザーマニュアル

Руководство пользователя



EAC
CE



3
YEARS
LIMITED
WARRANTY

EN Clamp-On Meter with Flexible Current Probe

TC 搭配軟性電流探針表的電流鉗表

SC 搭配软性电流探针表的电流钳表

JP クランプオン型メーター（フレキシブル電流プローブ付き）

RU Клещи электроизмерительные

⚠ 请务必阅读**⚠ 安全性资讯**

了解并谨慎遵守操作指示。

请按照说明书使用仪表,否则仪表的保护作用可能会降低。

⚠ 警告

代表可能会造成人体受伤或死亡的危险情况或动作

⚠ 注意

这代表可能会损坏仪表或所量测设备的状况和动作。

⚠ 警告

- 使用测试棒或探针时,请将手指置于护指挡板后。
- 若在欲进行量测的安装过程中可能会接触危险带电零件,应使用个人防护装备。
- 开启电池盖或仪表外壳前,请先从仪表取下测试棒。
- 请按照说明书使用仪表,否则仪表的保护作用可能会降低。
- 务必以正确的端子、开关位置和量程进行量测。
- 请先量测已知电压,以确认仪表功能正常。若有疑问,请送修仪表。
- 请勿在电极间或任一电极与接地间施加超过仪表上标示的额定电压。
- 电压达到 30 Vac rms、42 Vac 峰值或 60 Vdc 以上时,请谨慎使用,因为会引发触电危险。
- 为避免读表错误进而导致触电和受伤,请在出现低电量图示时更换电池。
- 在测试电阻、导通性、二极体或电容前,请先切断电路电源并对所有高电压电容器进行放电。
- 请勿在爆炸性气体或蒸气周遭使用仪表。
- 为降低火灾或触电风险,请勿将本产品暴露在雨中或湿气中。
- 根据 EN 61010-031 的规定,用于电源量测的探针配件应达到第三或第四量测类别等级,且其额定电压应至少达到待量测电路的电压。

⚠ 注意

- 切换功能旋转开关的位置时,请先将测试棒从测试点移开。
- 切勿将电压源连接设定在 Ω 、 F 和 I 位置的功能旋转开关。
- 请勿将仪表暴露在极端温度下或高湿度环境中。
- 切勿以设定在 Ω 、 F 和 I 功能的仪表量测设备的供电电路
因为这可能会损坏仪表和所量测的设备。

仪表上和说明书内的标志

| | |
|--|-------------------|
| | 触电风险 |
| | 请参阅说明卡 |
| | DC 量测 |
| | 双重或加强绝缘保护的设备 |
| | 电池 |
| | 接地 |
| | AC 量测 |
| | 符合欧盟指令 |
| | 可在危险带电导体周遭使用及从其移开 |
| | 请勿随意丢弃本产品 |

不安全电压

測試儀在 V 下偵測到 $\geq 30\text{ V}$ 的電壓或電壓過載 (OL) 時,會顯示 符號,警示您可能存在危險電壓。

维护

请勿尝试修理仪表。仪表并未内含使用者可自行维修的零件。
只有合资格的人员可进行修缮或维修工作。

清洁

以干布和清洁剂定期擦拭外壳。
请勿使用研磨剂或溶剂。

特色


- 10000 计数数位萤幕
- 主动背光, 大型萤幕
- VoltSense (非接触式)
- 类比长条图
- AC 与 AC+DC 模式下的真有效值读数
- 夹住时点亮照明
- 自动 AC/DC 1000 安培容量和选择
- 自动 AC/DC 1000 伏特容量和选择
- 自动欧姆／导通性／二极体选择
- 100K 电阻容量
- 导通性蜂鸣器
- 频率计数器
- 功率和功率因数量测
- 总谐波失真和谐波 1 至 25
- 电容容量
- °C / °F 温度功能
- 涌浪电流
- DCA 自动归零键
- 峰值保留
- 最小值／最大值保留
- 智慧资料保留
- 相位旋转指示
- 弹性 AC 电流
- 高频抑制
- 自动关机功能
- CAT.IV 600V / CAT.III 1000V 安全标准

拆封检查


在将新的电流钩表从包装中取出时, 应该会有下列项目:

1. APPA 138F 电流钩表
2. 测试棒组 (一黑一红)
3. 温度探针
4. 使用说明书
5. 携带盒
6. 电池

仪表介绍




开关机



仪表开机后,LCD 会显示
Full、hAlf 和 Lo 表示电池
电量。

自动关机功能




可以从关机 (OFF) 位置开机重新使用仪表。

停用自动关机 (APO) 功能:

按方向键的「向下」键将仪表从 OFF 位置开机。

方向键



方向键在显示幕上的开关有 5 个方向，依序依换方向键选择想用的功能，只要按一下即可启动功能。


进行基本量测

量测前的准备与注意事项

△ 查看△警告和△注意事项。

下列图示说明如何进行基本量测。

将测试棒连接到 DUT (被测件) 时, 请在连接带电测试棒前先连接共用测试棒。将测试棒移开时, 先移开带电测试棒, 再移开共用测试棒。




⚠ 警告

为了避免触电、危险或损害仪表,请勿尝试可能超过 1000 V DC 或 AC RMS 的量测。请勿在共同输入端子和接地之间施加超过 1000 V DC 或 AC RMS。

注 - 如果量测所得的电压大于 30 V DC 或 AC RMS, 显示幕就会显示 **⚡** 符号。

量测电流



- 仪表电源开启时,请勿夹住任何导体。

- 夹住时会点亮照明。

自动感应模式:

以 AC 限定含真有效值或 DC 值显示量测结果, 以较大者为准。

AC 模式: AC 限定含有效值。

DC 模式: DC 值。


AC+DC 模式: AC+DC 有效值。

注


- 选择「AC」、「DC」或「AC+DC」图示, 然后按方向键进入 AC/DC/AC+DC 模式。
- 选择「AC」、「DC」或「AC+DC」图示, 然后按方向键超过 2 秒返回自动感测 (AUTO SENSE) 模式。

峰值保留 (PEAK HOLD) (AC 模式限定)

1. 在 ACV 模式中, 选择显示幕上的  图示以进入峰值保留 (PEAK HOLD) 模式。若要离开峰值保留 (PEAK HOLD) 模式, 请按住方向键超过 2 秒。





2. 在 ACA 模式中, 选择显示幕上的  图示, 然后按住方向键超过 2 秒进入峰值保留 (PEAK HOLD)  模式。若要离开峰值保留 (PEAK HOLD)  模式, 只要按住方向键超过 2 秒, 即可回到  图示。



在峰值保留 (PEAK HOLD) 模式中, 仪表会启动储存正峰值和负峰值。正峰值会在最大峰值模式中显示。负峰值会在最小峰值模式中显示。

涌浪电流 INRUSH (AC 模式限定)


如果测试中涌浪电流可能大于 100A ac, 请在启动涌浪电流前先选择 600A/1000A 的量程。



DCA 归零

将钳头从导体移除。


按住保留 (HOLD) 键超过 2 秒补偿残磁。



- DCA 归零只存在于自动感测 (Auto Sense)、DC 和 AC+DC 模式。

量测频率 (AC 模式限定)


选择「Hz」图示,然后按方向键进入／离开频率量测模式。



最大值／最小值／平均值

选择「最大最小 (MAX MIN)」图示,然后按方向键进入 MAX/MIN/AVG 模式。如欲结束 MAX/MIN/AVG 模式,请按住方向键超过 2 秒。

在「MAX/MIN/AVG」模式下,会记录最大和最小输入值。输入值低于记录的最小值或高于最大值时,仪表会记录新数值。 MAX/MIN/AVG 模式也可以计算最大值和最小值的平均值。




注:

- 在最大值最小值 (MAX MIN) 模式下按保留 (HOLD) 键,让仪表停止更新最大值和最小值。保留 (HOLD) 模式嵌套在最大值最小值 (MAX MIN) 模式中时,保留 (HOLD) 模式必须在最大值最小值 (MAX MIN) 模式前先释放。

总谐波失真 (THD) 量测 (AC 模式限定)


选择「总谐波失真 (THD)」图示, 然后按方向键进入总谐波失真 (THD) 模式, THD-F= 谐波的有效值 ÷ 基波的有效值
 $\times 100\%$ (谐波最高达第 25 阶)



个别谐波量测 (AC 模式限定)


选择 图示, 然后按方向键进入个别谐波模式。如欲结束个别谐波模式, 请按方向键超过 2 秒。

$H_n = \text{个别谐波的 RMS} \div \text{基波的 RMS} \times 100\%$ 。



消除高频杂讯 (HFR) (AC 模式限定)

选择「HFR」图示，然后按方向键消除高频杂讯。



注：

峰值保留、涌浪、THD、HZ、个别谐波和 HFR 模式只有在 AC 模式中才有。

量测有效功率 (W) / 功率因数 (PF)

1. 单相功率量测

第1步. 将旋转开关设定在「W」位置。

第2步. 将红色测试棒连到 L，黑色测试棒连到 N。

第3步. 按下触发器打开变压器钳头，一次只夹一个导体，确保钳头在导体周围确实封闭。

第4步. 使用方向键选择「W/PF」模式。

注：

- 钳头上的「+」符号必须朝向电源侧。

- 自动感测模式中，仪表会显示 ACW/DCW，取决于是否侦测到 AC 频率。

有效功率符号：

无符号: 表示电力从电源流向负载。

「_」符号: 表示电力从负载流向电源。

功率因数符号：

无符号: 电流符号的相位在电压讯号之后(电感负载)。

「_」符号: 电流符号的相位在电压讯号之前(电容负载)。


过量程显示:

OL.U: 电压过载

OL.A: 电流过载

OL.UA: 电压和电流两者都过载。

± OL kW: 有效功率 > 1000 kW 或 < -1000 kW。




2. 三相功率量测

A. 3 相 3 线平衡 / 不平衡

第1步.将旋转开关设定在「W」位置


第2步.使用方向键选择「W」模式。




b. 3 相 4 线平衡／不平衡

第1步.将旋转开关设定在「W」位置

第2步.使用方向键选择「W」模式。



相位旋转




注：

- 如上所示连接预期的电源三个相位。
 - 测试只有在系统频率稳定的同时才可行。
- 第1步.将旋转开关设定在「W」位置。
- 第2步.使用方向键选择 **(RST)** 模式
- 第3步.将红色测试棒连到预期的相位线 1，黑色测试棒连到预期的相位线 3。
- a. 如果伏特 > 1000V, 就会显示「OLU」并闪烁；如果伏特 < 30V, 就会显示「LoU」
 - b. 如果频率 > 65Hz 或 < 45Hz, 就会显示「outF」并闪烁。
 - c. 如果正常, 接着就会显示「L1」大约 3 秒。

第4步.如果显示「L2」,蜂鸣器就会响两声。请在「L2」消失前立即将红色测试棒连接到预期的相位线 2。


第5步.当「L2」消失时,就会显示测试结果。



- a. 如果显示「1 2 3」,则相位顺序为顺向序列,表示预期的相位线 1 在预期的相位线 2 之前。
- b. 如果显示「3 2 1」,则相位顺序为反向序列,表示预期的相位线 2 在预期的相位线 1 之前。
- c. 显示「———」表示无法判断。
- d. 如果显示「LoU」,有可能您在完成整个测试程序即已将测试棒移除。

第6步:若要重覆测试,使用方向键重新选择 **(RST)** 模式。

OHM 量测



⚠ 注意

为避免对仪表或所量测的设备造成损坏,请在量测电阻和二极体前切断电路电源,并对所有高电压电容器进行放电。


注:

- 选择「 Ω 」、「 ~W 」或「 \rightarrow 」图示,然后按方向键进入 Ω / \rightarrow / ~W 模式。
- 选择「 Ω 」、「 ~W 」或「 \rightarrow 」图示,然后按方向键超过 2 秒进入自动感测 (AUTO SENSE) 模式。
- 红色 LED 会开启,如果 DUT 的电阻 $< 30\Omega$ 。

注 - 在二极体模式下,LCD 会在量测到有二极体以顺向偏压和反向偏压导通时显示「不良」。

量测电容

将旋转开关设定在「 \rightarrow 」位置。



⚠ 注意


为避免对仪表或所量测的设备造成损坏,请在量测电容前
切断电路电源,并对所有高电压电容器进行放电。使用直流
电压功能确认电容器是否已放电。

注 - 仪表在将电容放电的同时会显示「diSC」。

使用弹性电流钩表量测电流

将旋转开关设定在「」位置。


保持弹性电流钩表的量程为 3000A/3V 输出比:



注: 请遵守上述说明,并量测已知电流以确定两个仪表之间的连接正确。

量测 °C/°F 温度

将旋转开关设定在「」位置。




在有正确的 °C/°F 量测之前,请勿进行任何高电压量测。

其他功能：


自动／手动量程

选择「量程 (RANGE)」图示，然后按方向键进入手动量程模式。如欲回到自动量程模式，请按方向键超过 2 秒。



保留键

按保留 (HOLD) 键冻结显示值。




SMART HOLD: 若量测到的讯号超过显示读数，仪表将持续发出哔哔声，且萤幕会闪烁。(适用于 V、A、W 和弹性 AC 电流功能)

电压侦测：

如果从钳头侦测到电场的话,红色钻石形状的 LED 会发亮。

注 - 此功能对 OHM 量测无效。



⚠ 注意

钳头尖端靠近电场的同时指示灯会开启。
若未显示,也可能存在电压。

蜂鸣器

仪表会在每成功按一次键后哔一声；每次按键无效则会哔两声。

电源启动选项：

按下下列键之一同时将仪表从关机 (OFF) 位置开机。

方向键的向上键：显示软体版本。

方向键的向下键：关闭自动关机功能。

方向键的向左键：停用主动背光功能。


保留键：显示所有 LCD 符号大约 10 秒。

电池状态显示

使用者可从电池图示知道电池状态。

| 电池状态 | 说明 |
|------|--------------------------|
| | 电池已充饱 |
| | 电池还剩 2/3 电量 |
| | 电池还剩 1/3 电量 |
| | 出现低电量图示时，请尽速更换电池，以免读数错误。 |

更换电池



注意

开启电池盖或仪表外壳前，请先从仪表取下测试棒。

规格

基本规格

显示计数:10000

量测速率:3 次／秒

过量程显示:「OL」或「-OL」。

自动关机功能:约 15 分钟。

低电量显示:  会显示。当图示  在萤幕中出现时,请更换电池。

电力需求:9V 电池。

电池寿命:碱性电池 9V 50 小时(无背光)。

尺寸:87.5 mm (宽) x 257 mm (长) x 50.5 mm (高)

重量: 约 470 克 (含电池)

环境条件

室内使用。

校正:校正周期为每年一次。

操作温度: 0 °C ~ 10 °C

10°C ~ 30°C (\leq 80% RH)

30°C ~ 40°C (\leq 75% RH)

40°C ~ 50°C (\leq 45%RH)

存放温度:-10 ~ 50 °C, 0 到 80% RH (未安装电池)。

温度系数:0.2 x (指定准确度) / °C, < 18°C 或 > 28°C。

过电压类别: EN 61010-1 600V CAT.IV.

1000V CAT.III.EN 61010-2-32、EN61010-2-33

CAT

应用领域

| | |
|-----|----------------|
| 0 | 未连接电源的电路。 |
| II | 直接连接到低电压设备的电路。 |
| III | 建筑设备。 |
| IV | 低电压设备电源。 |

操作海拔:2000m (6562ft)

导体尺寸:直径 42mm

污染等级:2

EMC:EN 61326-1

冲击振动:正弦波振动,符合 MIL-PRF-28800F

(5 ~ 55Hz, 最大 3g)。

防摔保护:4 英尺硬木和水泥地防摔

电气规格

在 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 且湿度 $< 80\%\text{RH}$ 环境下的准确度为
 $\pm (\% \text{ 读数} + \text{位数})$ 。

(1) 電壓

| 功能 | 量程 | 准确度* |
|------------|--------|--|
| DCV | 99.99V | $\pm(0.7\% + 2 \text{位数})$ |
| | 999.9V | |
| ACV | 99.99V | $\pm(1.0\% + 5 \text{位数})$ 50 ~ 500Hz |
| | 999.9V | |
| HFR ACV | 99.99V | $50 \sim 60\text{Hz} \pm (1\% + 5 \text{位数})$ $>60 \sim 400\text{Hz} \pm (5\% + 5 \text{位数})$ |
| | 999.9V | |

* DCV <1000 位数, 准确度加 6 位数。

ACV <1000 位数, 准确度加 3 位数。

过载保护:1000Vrms

输入阻抗: $3.5\text{M}\Omega // <100\text{pF}$

AC 转换类型:AC 转换为交流耦合的真有效值响应, 校准到正弦波输入的有效值。准确度针对全尺度的正弦波和半尺度下的非正弦波提供。非正弦波 (50/60Hz) 的准确度需加上下列峰值因数修正值:

峰值因数为 1.4 到 2.0 时, 准确度再增加 1.0%。

峰值因数为 2.0 到 2.5 时, 准确度再增加 2.5%。

峰值因数为 2.5 到 3.0 时, 准确度再增加 4.0%。

CF 3 @ 460V, 460A

2 @ 690V, 690A

AC+DC Vrms 准确度:与 ACV 规格相同+DCV 规格

(2) 电流

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|------------|----------------|--|
| DCA | 99.99A | $\pm (1.5\% + 0.2A)$ |
| | 599.9A/999.9A | |
| ACA | 0.10A ~ 99.99A | $\pm (1.5 + 5\text{位数})^{**}$ |
| | 599.9A/999.9A | |
| HFR ACA | 0.10A ~ 99.99A | $50 \sim 60Hz \pm (1.5\% + 5\text{位数})^{**}$ $>60 \sim 400Hz \pm (5\% + 5\text{位数})^{**}$ |
| | 599.9A/999.9A | |

**量测值 <1000 位数, 准确度加 5 位数。

过载保护: 1000Arms

位置误差: 读数的 $\pm 1\%$

AC 转换类型和其他规格与 AC 电压相同。

AC+DC Arms 准确度:

与 ACA 规格 + DCA 规格相同。

- DCA 受温度和残磁影响。按保留 (HOLD) 键超过 2 秒予以补偿。

(3) 峰值保留: 最大峰值／最小峰值

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|-----|--------|----------------------------|
| ACV | 140.0V | $\pm(3.0\% + 15\text{位数})$ |
| | 1400V | |
| ACA | 140.0A | $\pm(3.0\% + 15\text{位数})$ |
| | 1400A | |

过载保护: 1000 Vrms

准确度为下列项目定义:

正弦波, ACV>5Vrms / ACA \geq 5Arms, 频率 50~400Hz。

- 仅适合用于反覆事件。

(4) 频率

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|----|------------------|---------------------------|
| 频率 | 20.00 ~ 99.99Hz | $\pm(0.5\% + 3\text{位数})$ |
| | 20.0 ~ 999.9Hz | |
| | 0.020 ~ 9.999KHz | |

过载保护:1000 Vrms

灵敏度:

10~100Vrms 适用于 AC 100V 量程

10~100Arms 适用于 AC 100A 量程 (>400Hz 未指定)

100~1000Vrms 适用于 AC 1000V 量程

100~600/1000Arms 适用于 AC 600A/1000A 量程
(>400Hz 未指定)

- 对于低于 10.0 Hz 的讯号, 读数会是 0.0

(5) 总谐波失真:

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|----------|-------|----------------------------|
| ACA /ACV | 99.9% | $\pm(3.0\% + 10\text{位数})$ |

谐波失真量测:

| 谐波阶数 | 量程 | 准确度 |
|-----------|-------|---------------------------|
| H01 ~ H12 | 99.9% | $\pm(5\% + 10\text{位数})$ |
| H13 ~ H25 | 99.9% | $\pm(10\% + 10\text{位数})$ |

过载保护:1000 Vrms

- 如果 ACV<10Vrms 或 ACA <10Arms, 就会显示「rdy」。
- 如果基频超出 45 ~ 65Hz 的量程, 就会显示「out.F」。

(6) 涌浪电流:

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|-----|----------------|---------------|
| ACV | 99.99A | ±(2.5%+0.2A) |
| | 599.9A /999.9A | ±(2.5% + 5位数) |

过载保护:1000 Vrms

准确度为下列项目定义:

正弦波, $ACA \geq 10Arms$, 频率50/60Hz

- 积分时间大约 100 毫秒

(7) 有效功率:瓦 (DC/AC)

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|-----------|-----------------|---|
| ACW / DCW | 9.999 kW** | $A(\text{误差}) \times V(\text{读数}) + V(\text{误差}) \times A(\text{读数})$ |
| | 99.99 kW | |
| | 599.9KW/999.9kW | |

**量测值 $< 1.000kW$, 准确度加 10 位数。

过载保护:1000 Vrms

准确度为下列项目定义:

ACW: 正弦波, $ACV \geq 10 Vrms$, $ACA \geq 5 Arms$

频率 50~60Hz, $PF=1.00$

DCW: $DCV \geq 10V$, $DCA \geq 5 A$

(8) 功率因数

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|----|------|-------|
| PF | 1.00 | ± 5位数 |

过载保护:1000 Vrms

(9) 电阻／导通性／二极体：

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|-----|------------|---------------|
| 电阻 | 999.9Ω | ±(1.0% + 5位数) |
| | 9.999 kΩ | ±(1.0% + 3位数) |
| | 99.99 kΩ | |
| 导通性 | 999.9Ω | ±(1.0% + 5位数) |
| 二极体 | 0.40~0.80V | ± 0.1V |

过载保护: 1000Vrms

最大测试电流: 约 0.5mA

Ω, →的最大开路电压: 约 3V

二极体的最大开路电压: 约 ±1.8V

导通性阈值: <30Ω 蜂鸣器开启

>100Ω 蜂鸣器关闭

导通性指示: 2KHz 蜂鸣器

导通性响应时间: < 100ms

(10) 电容：

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|----|----------|---------------|
| 电容 | 3.999 μF | ±(1.9% + 8位数) |
| | 39.99 μF | |
| | 399.9 μF | |
| | 3999 μF | |

过载保护: 1000 Vrms

(11) 弹性 AC 电流(电压输入):

| 功能 | 量程 (1mV/1A) | 准确度* |
|------------|---------------------|---|
| ACA | 300.0A/3000A | ±(1%+5位数)(50~500Hz)** |
| HFR ACA | 300.0A/3000A | ±(1%+5位数)(50~60Hz)** ±(5%+5位数)(61~400Hz)** |
| 最小 | 420.0A/4200A | ±(3%+80位数)(50~500Hz) |
| 涌浪 | 300.0A/3000A | ±(2%+10位数)(50/60Hz) |
| 频率 | 99.99Hz/ 999.9Hz | ±(0.5%+3位数)(<500Hz) |
| THD | 99.9% | ±(5% + 10位数) |
| 谐波 H01-H12 | 99.9% | ±(5% + 10位数) |

* APPA sFlex-T 的准确度不包括在内。

**ACV <300 位数, 准确度加 3 位数。

过载保护:1000Vrms

涌浪的触发位准:电流量程的 1%。

(12) 温度

| 功能 | 量程 | 准确度 |
|----|---|--------------|
| °C | -50 °C ~ 99.9 °C | ± (1% + 2°C) |
| | 100 °C ~ 399.9 °C 400 °C ~ 1000 °C | ± (1% + 1°C) |
| °F | -58 °F ~ 211.9 °F | ± (1% + 4°F) |
| | 212.0 °F ~ 751.9 °F 752 °F ~ 1832 °F | ± (1% + 2°F) |

过载保护:1000 Vrms

— 上述规格假设于环境温度稳定性在 ±1°C 之内, 此外, 温度探棒必须事先连到仪表 1 小时以上。

仪表需要 2 小时对于超过 ±5°C 之环境变化温度的稳定性。

有限保固

仪表的原购买者享有自购买日起算 3 年的保固期，期间内的材料或工艺瑕疵均适用。于保固期间，制造商得于确认瑕疵或故障后，选择是否换新或修理有瑕疵的产品。

本保固服务不包含保险丝、抛弃式电池，或因滥用、疏忽、意外、擅自维修或更换、污损，或异常操作状况或处理动作造成的损坏。

销售本产品所衍生的默示保固，包括但不限于适销性和适用于特定目的的默示保固，仅限于上述保固事项。就仪器使用权丧失，或其他附带或衍生性损害、费用或经济损失，或对该损害、费用或经济损失提出的任何求偿，制造商概不负责。由于部分州或国家的法律不同，因此上述限制或例外情况可能不适用于您。



APAC
MGL APPA Corporation

✉ cs.apac@mgl-intl.com

Flat 4-1, 4/F, No. 35,
Section 3 Minquan East Road,
Taipei, Taiwan
Tel: +886 2-2508-0877

台灣

產品名稱: 搭配軟性電流探針表的電流鉗表

製造年月: 請見盒內產品背面標籤上標示

生產國別: 請見盒底

使用方法: 請參閱內附使用手冊

注意事項: 請依照內附說明文件指示進行操作

製造商: 邁世國際瑞星股份有限公司

經銷商: 邁世國際瑞星股份有限公司

地址: 台北市中山區民權東路三段35號4樓

信箱: cs.apac@mgl-intl.com

電話: 02-2508-0877

中国

产品名称: 搭配软性电流表的电流钳表

产地: 台湾

生产企业: 迈世国际瑞星股份有限公司

进口企业: 广东迈世测量有限公司

地址: 东莞市清溪镇埔星东路72号

客服热线: 400-099-1987

客服邮箱: cs.cn@mgl-intl.com



700020060 JULY 2021 V1

©2021 MGL International Group Limited. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.