

# UT-7704 PCI转4口RS-232多串口卡 说明书

### 一、概述

UT-7704是PCI转四口RS-232串口卡,能够将单端的PCI信号转换为RS-232信号,带有快速的瞬态抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-232接口,采用当今先进的TVS管,正常情况下TVS管呈高组状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而将其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效的抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供TX/RX 600W的雷击浪涌保护,以及各种原因在线路上产生的浪涌和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-232的高速传输。

#### 二、产品特点

#### 硬件接口

连接类型: DB9公头2个, 排线DB9公头2个

总线: PCI

信号

RS-232: DCD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI

传输速率: 300bps-115.2Kbps

数据位: 5、6、7、8

停止位:1、2

校验位:支持奇、偶、无校验、空白0、标志1

流控制: RTS/CTS XON/XOFF

工作温度: 0℃~70℃

接口保护: RS-232接口信号线600W的浪涌防护

支持系统: Windows 2012/8/8.1/2016/10/xp/vista/7/2003/2008/98/


NT4.0以及Linux

## 三、连接器和信号


1、DB9针型: RS-232输出信号引脚分配(Port1-Port4)

DB9针型 (PIN)	RS-232接口信号
1	载波检测DCD
2	接收数据SIN(RXD)
3	发送数据SOUT(TXD)
4	数据终端准备DTR
5	信号线GND
6	数据终端准备DSR
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	响铃指示RI

DB9针型



### 四、产品外形图




# 五、故障及排除

- 1、数据通信失败
- A、检查PCI接口是否插好
- B、检查接线是否错误
- C、检查接线端子是否连接好
- 2、数据丢失或错误
- A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致。

# 六、安装驱动程序步骤

1、保存驱动到本地,关机插入串口卡,打开电脑。




方法一: 电脑弹出安装驱动,找到本地驱动保存位置,按照电脑版本对应安装。



方法二:直接点击第1步中PUMPSETUP.EXE程序进去,默认自动识别卡,点击安装驱动,驱动安装进度完成,关闭程序,进入设备管理器可以看到安装完成。



方法三: 进入设备管理器找到多串口设备器右键更新设备驱动程序, 找到本地驱动保存位置, 按照电脑版本对应安装, 安装后进入端口选项查看。



如果之前没有虚拟过串口,则系统默认COM口为COM3、4、5、6,按实际端口号为准,这样UT-7704驱动安装完毕。