

UT620A/B

直流低电阻测试仪/专业直流低电阻测试仪 用户手册

一、简介

直流低电阻测试仪又称低电阻测试仪、欧姆表、微电阻计，仪表采用LCD大字体读数直观清晰，测试速度快，精度高。适合于工矿企业、实验室或车间现场对直流低电阻作准确测量。具有体积小重量轻，价格低及可靠性强的特点。
* 可用于测量各种线圈电阻、检测各类分电器电阻。
* 测量开关及接插件、继电器等电器元件的接触电阻。
* 用于测量金属材料。电阻和电线电缆的导线电阻。船、车、飞机的金属铆接电阻等。

▲严禁测试带电体。

二、配置

★ 主机	1台
★ 凯氏夹测试线	1对
★ 四线测试探针（选配）	1对
★ 电源适配器	1个
★ 220伏品字尾电源线	1条
★ 光盘	1张
★ USB数据线	1条
★ 中文说明书	1本
★ 保修卡	1张

三、特性

- ★ 仪表采用LCD大字体读数直观清晰，测试速度快。
- ★ 自动判断，被测产品合格与否。
- ★ 最高解度UT620B $1\mu\Omega$, UT620A $10\mu\Omega$ 。
- ★ 充电电池供电或220伏交流电源供电，可连续运行。
- ★ 低电指示功能。
- ★ 提供多种测试线，以四线方式测量。
- ★ LCD背光灯功能。
- ★ USB双向通讯（免安装驱动）。
- ★ 线材长度测量。
- ★ 数据保持功能。
- ★ 数据存储功能，最多1000条。

四、产品结构说明(图1)

1. LCD 4.5位，液晶显示器，带背光。
2. START/STOP 按键。
3. ZERO清零按键。
4. IND感性电阻测试键。
5. 方向按键，数据操作时，前后键数据前后移位，上下键数据加减。

6. 背光开启关闭按键
7. USB按键
8. CLEAR清除、删除按键
9. READ数据读取按键
10. SAVE数据保存按键
11. FT/M（英尺米转换）按键
12. OHM/LEN（欧姆/长度）转换按键
13. SETUP设置按键
14. COMP比较功能按键
15. 手动量程切换刀盘
16. 测试线插孔
17. USB输出接口
18. 电源适配器输入插孔




图 1

五、测试端口说明(图2)

1. P1 鳄鱼夹连接或四线测试探针连接端子
2. P2 鳄鱼夹连接或四线测试探针连接端子
3. C1 鳄鱼夹连接或四线测试探针连接端子
4. C2 鳄鱼夹连接或四线测试探针连接端子
5. T+ 凯氏夹测试线连接端
6. T- 凯氏夹测试线连接端




图 2

六、LCD说明(图3)





图 3

1	测量数据值显示区，主显示
2	HOLD：读数保持提示符
3	START测试启动提示符
4	USB开启/关闭提示符
5	FULL：记录数据已满提示符
6	数据记录编号显示区，副显示
7	LOAD_No：数据编号提示符
8	背光灯显示符
9	蜂鸣器开启提示符
10	COMP比较功能提示符
11	PASS提示符
12	FAIL提示符
13	IND感性测试提示符（仅供参考）
14	电池标记：表示当前剩余电量。有以下五种等级： ■■■■■：电池4条：电量充足； ■■■■：电池3条：电量较充足； ■■■：电池2条：电量不足，建议充电； ■■：电池1条：电量将耗尽，需要充电； ■：空电池：电量已耗尽，必须插上电源适配器才能继续使用。
15	SET：设置符
16	H1上限值提示符
17	LO下限值提示符
18	ZERO清零提示符
19	KmΩ：单位提示符。K.m必须与Ω组合才有意义
20	M：公制（米）单位提示符
21	FT英尺单位提示符
22	AUTO自动量程提示符

七、基本测量步骤：

本仪表使用了充电电池，第一次使用前，须先充电10小时以上，充电步骤如下：
1. 刀盘从OFF档旋转到任何电阻档，仪表显示“**AUTO Ω**”主显示“**—**”。



待测界面

2. 将适配器输入插头插入仪表电源适配器输入插孔如图4连接。




图 4

3. 充电时，LCD循环显示如图5符号（充电时仪表禁止测试）。




图 5

八、功能操作说明

1. 电阻值测量（3种方法）

方法一：电阻值测量（使用标配，凯氏夹测量）
1. 用凯氏夹测试线（标配）连接仪表的T+ T- 端子，另一端连接待测物两端，如图6：




图 6

2. 转动刀盘开关到适当的档位

3. 按 START/STOP 按键开始测量
4. 等到读值稳定，从LCD读取测量值，所得电阻是内侧最短距离的电阻值（不包含接触点电阻）

九、本仪表符合标准： EN61326-1: 2006

十、技术指标

系列	UT620A	UT620B
型号	UT620A	UT620B
介绍	直流低电阻测试仪	专业直流低电阻测试仪
基本功能		
最小分辨率	10 $\mu\Omega$	1 $\mu\Omega$
量程	120.00m Ω /5A 600.00m Ω /1A 6.0000 Ω /10mA 60.000 Ω /10mA 6.0000K Ω /1mA 6.0000K Ω /100mA ±(0.25%+25) ±(0.25%+20) ±(0.25%+15) ±(0.25%+10) ±(0.25%+5) ±(0.25%+3)	60.00m Ω /10A 600.00m Ω /1A 6.0000 Ω /10mA 60.000 Ω /10mA 6.0000K Ω /1mA 6.0000K Ω /100mA ±(0.25%+25) ±(0.25%+20) ±(0.25%+15) ±(0.25%+10) ±(0.25%+5) ±(0.25%+3)
特殊功能	四线测量 电线长度测量 上下限报警 存储数据 副显 USB传输 手动量程 LCD Count 背光	√ √ √ 1000 √ √ √ 60000 √ √ 一般特征
电源	锂电池7.4V4000mAh可充电	锂电池7.4V4000mAh可充电
LCD尺寸	116mm x 87.5mm	116mm x 87.5mm
机身重量	1.5kg	1.5kg
机身尺寸	268mm x 168mm x 60mm	268mm x 168mm x 60mm
标准配件	1: 凯氏夹测试线（红黑）1对 2: 电源适配器1个 3: USB线	1: 凯氏夹测试线（红黑）1对 2: 电源适配器1个 3: USB线
可选配件	四线测试探针（红黑）1对	四线测试探针（红黑）1对

优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业

开发区工业北一路6号

电话:(86-769)8572 3888

邮编: 523 808

<http://www.uni-trend.com.cn>

方法二：电阻值测量（使用选配件，四线测试探针测量）

1. 用四线测试探针连接仪表的P1, P2, C1, C2 端子，如图7:




图 7

2. 转动刀盘开关到适当的档位

3. 按 START/STOP 按键开始测量

4. 测试探针按压住待测物

5. 等到读值稳定，从LCD读取测量值，所得电阻是内侧最短距离的电阻值（不包含接触点电阻）

方法三：电阻值测量（自备件，鳄鱼夹测量）

1. 用鳄鱼夹连接仪表的 端子P1, P2, C1, C2端子，另一端连接待测物，P1, P2应靠近内侧位置，如图8:




图 8

2. 转动刀盘开关到适当的档位

3. 按 START/STOP 按键开始测量

4. 等到读值稳定，从LCD读取测量值，所得电阻值即P1, P2之间的电阻值（不包含接触点电阻）

2. 清零：
待测介面下，用凯氏夹测试线连接仪表的T+ T- 端子，两个夹子短路，按下START/STOP键测试，当数据稳定后，按下ZERO按键，清零完成，各档位清零方法一样

3. IND
感性电阻或电感阻值测试，按下IND按键，LCD显示“IND”，仪表将切换到感性测试模式（仅供参考）。

4. 数据的保存、读取、删除

1. 数据的保存：
在测量状态下，按下SAVE按键，完成一次数据的保存，保存1000条后数据不能再存储。

2. 数据的读取：

仪表在待测或测试状态时，按下READ按键，仪表显示最后一条保存的数据，此时按“▲”或按“▼”键，仪表将显示上一条或下一条被保存的数据。当数据显示到最后一条被保存的数据时，当数据显示到第一条被保存的数据时，按“▼”键，仪表将显示第一条被保存的数据，如此循环。如果没有存储任何数据时，仪表显示“LOAD NO ——”，约一秒返回待测介面。

3. 数据的删除、与清除：

在查看保存数据过程中，短按CLEAR按键，当前显示的数据被删除，长按CLEAR按键，LCD显示“CLR ?”提示是否全部清除被保存的数据，再按CLEAR按键，所有保存数据被清除。按其它键退出全部清除，返回查看数据。

5. 电线长度测量：

(1) 在进行不同电线的长度测量时，先要对被测电线读取1个长度单位的电阻值（M/FT米/英尺），方法如下：

1. 找一段己知长度的电线（推荐5米以上），
2. 用凯氏夹测试线连接仪表后夹在电线的两端，
3. 开机后选择适当的量程按下START/STOP键测试，（先用较大的量程，如值太小，则切换到较小的量程）

4. 当测量值稳定后，按下SETUP按键，LCD显示“0—— M”默认单位是M(米)如果需要把长度单位切换到FT(英尺)按下FT/M按键，LCD将显示FT(英尺)，每按一次FT/M按键，单位将循环改变 M—FT—M……。

5. 输入该电线的长度，最多可输入5位数，当前输入的位会闪动，按“◀▶”箭头键可以前后切换当前输入位，按“▲▼”键数据(0~9)加减，按COMP键输入小数点，输入无误后，按SAVE键，仪表将计算出1个长单位的电阻值并退出，回到待测介面，这个设定值只适用当前这种电线长度的测量。

例：找一段20.01米的电线。用凯氏夹测试线连接仪表后夹在电线的两端，开机后按下START/STOP键测试，仪表显示“12.901Ω”按SETUP键，依次输入“2,0,.,0,1”(输入方法见电线长度测量4至5)，按SAVE键，仪表将算出当前电线1米的电阻值，并保存在仪表中。

6. 测量电线长度：

用凯氏夹测试线夹在被测电线的两端，选择合适量程，按下START按键，仪表会显示电线的电阻值。如果要计算电线的长度，按下OHM/LEN按键，仪表会计算出电线的长度。(不同电线的长度测量必须先进行电线长度测量(1)的步骤)

6. 设定上下限比较值 步骤如下：

1. 设定上限比较值

1. 开机后在待测介面下，按下SETUP按键，LCD显示“SET HI 0—— Ω LOAD_NO 01”如下图9

