# USB5601 数据采集卡

产品使用手册

V6.01.00





## 前言

版权归阿尔泰科技所有,未经许可,不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。本公司保留对此手册更改的权利,产品后续相关变更时,恕不另行通知。

#### ■ 免责说明

订购产品前,请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

#### ■ 安全使用小常识

- 1.在使用产品前,请务必仔细阅读产品使用手册;
- 2.对未准备安装使用的产品,应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中,不要将其取出);
- 3.在拿出产品前,应将手先置于接地金属物体上,以释放身体及手中的静电,并佩戴静电手套和手环,要养成只触及其边缘部分的习惯;
- 4.为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对产品进行拔插或重新配置时,须断电;
- 5.在需对产品进行搬动前, 务必先拔掉电源;
- 6.对整机产品,需增加/减少板卡时,务必断电;
- 7. 当您需连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔掉;
- 8.为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等待30秒后再开机。



## 目 录

■ 1 产品	品说明	3
	述	
1.2 产	品外形图	3
1.3 产	品尺寸图	3
1.4 主	要指标	5
1.5 外	部连接说明	7
	装方式	
■ 2 软件	牛使用说明	11
2.1 上	电	11
2.2 连	接高级软件	11
2.3 模	块校准	13
■ 3 产品	品注意事项及保修	14
3.1 注	:意事项	14
3.2 保	修	14



## ■ 1 产品说明

## 1.1 概述

USB5601 为 8 路差分模拟量采集、8 路隔离数字量输入和 8 路隔离数字量输出的数据采集卡,通讯接口为 USB 接口,兼容 USB1.1 协议,操作简便易用。它具有独特的电路设计和完整数据采集与控制功能。

### 1.2 产品外形图




图 1

## 1.3 产品尺寸图






图 2



## 1.4 主要指标

8 路差分模拟量采集、8 路隔离数字量输入和8 路隔离数字量输出

模拟量输入		
通道输入	8 路差分	
输入类型	热电偶,电流输入,mV, V	
电压量程	±50 mV(默认量程), ±100 mV, ±500 mV, ±1.0V, ±2.5V, ±5.0V,	
	$\pm 10.0 \text{V}$	
电流量程	$4\sim20$ mA, $\pm20$ mA	
热电偶量程	」 型热电偶:0~1200℃	
	K 型热电偶: 0~1300℃	
	T型热电偶: -200~400℃	
	E型热电偶: 0~1000℃	
	R型热电偶: 0~1700℃	
	S型热电偶: 0~1768℃	
	B型热电偶: 0~1800℃	
	有断线检测功能	
量程配置	每通道量程可单独配置	
分辨率	16 位	
采样率	10sps (总通道)	
输入阻抗	20M Ω /V,124 Ω /mA	
精度	$\pm 0.1\%$	
隔离电压	2500VDC	
隔离数字量输入		
输入通道数量	8 路	
隔离电压	2500VDC	
光耦隔离响应时间	25us	
松)中国共国	湿接点:逻辑电平 0: 0~3Vdc 最大	
输入电压范围	逻辑电平 1: 5V~30Vdc	
隔离数字量输出		
输出通道数量	8路	
输出类型	集电极开路输出 (NPN)	
隔离电压	2500VDC	
光耦隔离响应时间	25us	
输出电压	5-30VDC	
输出电流	每通道最大 200mA, 总通道最大 1.1A	

## ART Technology

其他	
通信接口	USB1.1
电源接口	可直接通过 USB 供电,或者通过 DC5V 接口供电,电压范围 5V±0.5V
电源功耗	额定: 5V@200mA 最大: 5V@350mA
操作温度	0~60°C
存储温度	-20~70°C
存储湿度	5%~95%
尺寸	130 X 80 X 24.5 mm (不带支架情况)



## 1.5 外部连接说明

#### 1、端子定义表

表1

信号	参考	方向	说明
IDI<0~7>	ICOM	输入	隔离数字量输入通道
ICOM	-	-	IDI 通道的公用端口
IDO<0~7>	OCOM	输出	隔离数字量输出通道
OGND	-	=	隔离数字量输出接地
OCOM	-	-	正极外部电源
AI<0~7>	-	输入	模拟量输入通道
CJC+/CJC-	-	=	冷端补偿
DC5V+	DC5V-	电源输入	+5V 供电输入正端
DC5V-	-	电源输入	+5V 供电输入负端
NC	-	_	无连接

#### 注意:

USB5601 可直接通过 USB 口供电工作,但是当多块 USB5601 连接到同一台电脑时,电脑 USB 供电不足时(USB 口理论输出电流值为 500mA),客户可使用适配器通过 DC5V 接口给设备供电,DC5V 供电电压范围为 5V±0.5V。

#### 2、模块内部结构框图




图 3

#### 3、内部跳线说明

模块内部的跳线 JP1~JP8 分别用来选择 0~7 通道(对应方式见表 2)为电压或者电流输入。 JP1~JP8 的 2 脚和 3 脚短接,为电压输入(默认设置); 跳线 JP1~JP8 的 1 脚和 2 脚短接,为电流输入(端接电阻是 124R),如图 4 所示。

跳线	说明
JP1	设置模拟量输入通道0的输入模式
JP2	设置模拟量输入通道1的输入模式
JP3	设置模拟量输入通道2的输入模式
JP4	设置模拟量输入通道3的输入模式
JP5	设置模拟量输入通道 4 的输入模式
JP6	设置模拟量输入通道 5 的输入模式
JP7	设置模拟量输入通道 6 的输入模式
JP8	设置模拟量输入通道7的输入模式




图 4

注意:本模块出厂默认量程为电压输入模式,当客户选择电流输入模式时,打开外壳,然后调整 JP1-JP8 跳线帽位置,并且在上位机软件上操作选择电流量程,软件操作方法见 2、软件使用说明。

#### 模拟量输入量程及精度对应表:

表 3

X 3			
范围	最大误差	码值	
0~1200℃	±1.0℃	0x10	
0~1300℃	±1.0℃	0x11	
-200~400°C	±1.0℃	0x12	
0~1000℃	±1.0℃	0x13	
0~1700℃	±2.0℃	0x14	
0~1768℃	±2.0℃	0x15	
0~1800℃	±2.0℃	0x16	
±50mV	±0.1% FS	0x02	
±100mV	$\pm 0.1\%$ FS	0x03	
±500mV	±0.1% FS	0x05	
±1.0V	±0.1% FS	0x06	
±2.5V	±0.1% FS	0x07	
±5.0V	±0.1% FS	0x08	
±10.0V	±0.1% FS	0x09	
±20mA	±0.1% FS	0x0A	
	范围 0~1200℃ 0~1300℃ -200~400℃ -200~400℃ 0~1700℃ 0~1768℃ 0~1800℃ ±50mV ±100mV ±2.5V ±5.0V ±10.0V	范围 最大误差  0~1200℃ ±1.0℃  0~1300℃ ±1.0℃  -200~400℃ ±1.0℃  0~1000℃ ±1.0℃  0~1700℃ ±2.0℃  0~1768℃ ±2.0℃  0~1800℃ ±2.0℃  ±50mV ±0.1% FS  ±100mV ±0.1% FS  ±1.0V ±0.1% FS  ±2.5V ±0.1% FS  ±5.0V ±0.1% FS  ±10.0V ±0.1% FS	



mA	4~20mA	±0.1% FS	0x0C
11111	. 2011111	_0.17018	01100


#### 4、指示灯说明

指示灯	RUN	PWR
亮	设备准备好工作	设备上电
灭	设备未准备好	设备断电
慢闪(5次,500ms一次)	设备恢复出厂设置	
快闪(根据数据收发速率)	设备收发数据中	

#### 5、模拟量输入连接

模块共有8路差分模拟量输入(0~7通道),各通道模拟量输入正端和负端分别是独立的,单个通道的最大输入电压为15V,超过此电压可能会造成模块电路的永久性损坏。差分输入通道每个通道需要2根信号线,且只测量2根信号线之间的电压差。

模拟量输入接线方式如下图:



#### 6、隔离数字量输入连接

每个通道都可支持或 0~30VDC 双向输入。下图表示外部输入设备与模块 1 个输入通道的接法。





图 6



#### 7、隔离数字量输出连接

隔离数字量输出由达林顿三极管驱动,集电极开路输出。所有8个输出通道共用集电极和用于电感负载的抑制二极管的公共端,下图表示DO输出接法,外接电源大小为5~30VDC。



## 1.6 安装方式

#### 1、软件安装指导

在不同操作系统下安装USB5601板卡的方法一致,在本公司官网中搜索USB5601产品,选择"驱动下载"下载对应的USB5601安装程序Setup. exe,用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

#### 2、硬件安装指导

在硬件安装前首先关闭系统电源,待板卡固定后开机,开机后系统会自动弹出硬件安装向导, 用户可选择系统自动安装或手动安装。



## ■ 2 软件使用说明

### 2.1 上电

- 1) 连接电源: "+"接电源正, "-"接地,板卡供电要求: USB 口供电或 DC5V 电源接口供电。
- 2) 连接通讯线: USB5601 通过 USB 线连接到计算机。

### 2.2 连接高级软件

1) 将板卡通过 USB 线连接到电脑 USB 口, PC 机识别到 USB5601 设备后(可通过我的电脑-> 鼠标右键->设备管理器查看设备是否识别到),打开 ART 的 USB5601 产品演示系统。注意: 左上角 USB5601-0,其中-0 为 USB5601 在 PC 机识别的逻辑地址。





图 8

#### 2) AI 采样功能:




参数配置





开始采样命令




采样显示界面



数据刷新保存设置

3) DI 输入功能:本设备具有 8 路 DI 输入。默认情况下,8 路 DI 输入悬空时,固定为低电平。可单次读取输入状态,也可软件自动读取输入状态。另外在配置界面中可配置 DI 反向,这样显示状态和外部输入状态相反,软件显示如下:



4) DO 输出功能:本设备具有 8 路 DO 集电极开路输出,输出状态可配置,软件显示如下:



5) 基本信息显示:设备的物理 ID、用户产品 ID,固件版本号,驱动版本号,动态库版本号,逻辑 ID 号,序列号。



## 2.3 模块校准

模块出厂前已经校准,如需校准必须返厂由专业人员进行校准,任何非专业人士的校准都会引起数据采集异常。



## ■ 3 产品注意事项及保修


## 3.1 注意事项

在公司售出的产品包装中,用户将会找到产品USB5601和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存,当该产品出现问题需要维修时,请用户将产品质保卡同产品一起,寄回本公司,以便我们能尽快的帮助用户解决问题。

在使用 USB5601 时,应注意 USB5601 正面的 IC 芯片不要用手去摸,防止芯片受到静电的危害。

## 3.2 保修

USB5601 自出厂之日起,两年内凡用户遵守运输,贮存和使用规则,而质量低于产品标准者公司免费维修。



## 阿尔泰科技

服务热线:400-860-3335

网址:www.art-control.com