YD2668-4B 型接地电阻测试仪

使用说明书

目 录

1,	概述	(2)
2.	技术指标······	(2)
3.	功能······	(3)
4.	操作说明······	(5)
5.	成套与保修······	(6)
附:	图一、图二	(7)

1、概述

YD2668-4B 型接地电阻测试仪是用来检测家用电器接地电阻的专用仪器,该仪器符合国家标准 GB4706. 1-84 第 27. 5 条要求,其测试电源的最大空载电压低于 10V,测试电流 5A~30A 供用户任意选择,接地电阻由 3 位数字显示,电流由 3 位数字显示,测试延时由 2 位数字显示,该仪器为微电脑控制,有全设置数据断电保护、分选、短路校准、开路报警、对不合格产品(接地电阻大于设置值的产品)预以报警指示,该仪器操作方便,外形美观,稳定可靠。是生产线上和检验部门的理想设备。

2、技术指标

- 2.1 接地电阻显示范围: $5A^{8}A: 0 \sim 0.500 \Omega$
 - $8A^20A$: 0 ~0.300 Ω
 - 20A^{\sim}30A: 0 \sim 0. 200 Ω
- 2.2接地电阻显示精度:

5A⁸A: 0-0.500 Ω 其精度为±5%+3 个字 8A²0A: 0-0.300 Ω 其精度为±3%+2 个字 20A³0A: 0-0.200 Ω 其精度为±3%+3 个字

2.3 测试电流 (交流 5 0 Hz):

5A~8A: ±10%+3 个字 8A~25A: ±5%+2 个字 26A~30A: ±10%+3 个字

- 2.4 门限设置:全量程设置。
- 2.5 门限设置误差: ±1%
- 2.6 其它功能: 时间无限测试

所有设置数据断电保护 清零校准功能

- 2.7 工作环境
- 2.7.1 温度: 10℃~30℃ 0℃~40℃可以测试
- 2.7.2 湿度: ≤85% RH
- 2.7.3 大气压: 8 6 KPa-106Kpa
- 2.7.4 仪器工作电源: 2 2 0 V ± 1 0 %, 5 0 Hz ± 5 %
- 2.7.5 外形尺寸: 375x150x325mm
- 3 功能
- 3.1 面板 (参见图二仪器前面板图)
- 3.1.1 不合格指示灯

指示被测产品的合格或不合格,被测产品的接地电阻值如果大于设置值,该指示灯即亮(如讯响"NO"时有报警声)。表示被测产品的接地电阻值过大,判为不合格。

3.1.2 测试指示灯

指示仪器正处在测试状态

3.1.3 三位数字显示电流表

该电流表显示电流值为被测产品中流过的实际电流。当电流<4.5A, 电流显示 "一.-"; 当电流<2.5A, 电流显示 "○○.○", 电阻显示 "一.-"。

3.1.4 三位数字显示电阻表及门限设置

测试状态: 该电阻表显示值为被测试产品的接地电阻值<4.5A 时该电阻表显示 ".--"为无效电阻值。

非测试状态:该电阻表显示值为当前量程的极限电阻,仪器判定被测产品不合格就是将测试值与该设置值比较,被测值大于设置值即判被测产品不合格。

门限设置由 2.1.19、2.1.20 两键完成, 仪器工作在测试状态时, 门限无法设置,

2.1.19、2.1.20两键无效。

3.1.5 二位时控显示

非测试状态:

- (1) 当时控时间被设置成"00"秒时,为无限测试状态,此时,时控显示"--"
- (2) 当时控时间为非零时,时控显示实际设置值(01~99)

测试状态:

当时控时间为非零时,做减一计数,时控结束后,仪器自动回到非测试状态,时控显示当前设置时间值。

时控设置由 2. 1. 21、2. 1. 22 两键完成, 仪器工作在测试状态时, 时控无法设置 2. 1. 21、2. 1. 22 两键无效。

3.1.6 清零指示灯

清零功能"开"时清零指示灯亮,否则熄灭。

3.1.7 清零功能

开/关选择清零功能。清零功能键在测试状态有效,非测试状态无效。

3.1.8 讯响指示灯

讯响功能"开"时,该指示灯亮,否则熄灭。

3.1.9 讯响功能键

开/关选择讯响。

3.1.10 电流调节旋钮

调节流进被测产品的测试电流。

注: 电流小于 4.5A 时, 电阻显示 ".---"。

电流小于 2.5A 时, 电阻显示 ".---", 电流显示 "○○.○"

3.1.11 电源开关

接通或断开仪器工作电源。

3.1.12 启动开关

该启动开关和测试棒上的开关为同一功能,当按一下该开关,仪器进入测量状态。

3.1.13 复原开关

当按一下该开关, 仪器进入非测试状态。

- 3.1.14 接地柱: 仪器外壳与大地连接, 该接地柱必须可靠接地。
- 3.1.15 电阻测试端 LD

LD 和电压测试端 LS 并联使用

3.1.16 电压测试端LS

HS端和LS端为四端测量的电压端,为提高测试电阻的精度,可将电阻测试端。

H D 和电压测试端 H S 并作一点;将电阻测试端 L D 和电压测试端 L S 并作一点。

然后接入被测产品的两端进行测试。

- 3.1.17 电压测试端 HS
- 3.1.18 电阻测试端HD

连接测试棒的一端,在测试时,将测试棒触紧于被测产品的接地点(或外壳)

3.1.19 门限设置"+"

在进行门限设置时,按一下此键门限值加一

3.1.20 门限设置 "-"

在进行门限设置时,按一下此键门限值减一

3.1.21 时控设置"+"

在进行时控及显示时,按一下此键时控值加一

3.1.22 时控设置 "-"

在进行门限设置时,按一下此键门限值减一

- 3.1.23 远控: 连接测试棒上控制 ,以便操作仪器。
- 3.2 后面板说明(参见图一)
- 3.2.1 接地柱: 仪器外壳与大地连接, 该接地柱必须可靠接地。
- 3.2.2 保险丝座: 放置 Φ 5 X 2 0 2 A 保险丝。
- 3.2.3 电源插座: 提供仪器的工作电源
- 4 操作说明
- 4.1 注意事项
- 4.1.1 仪器必须可靠接地,接地线可采用 0.75 的多股线。
- 4.1.2 仪器不应放置于强光、潮湿及有腐蚀的环境中。
- 4.1.3 经常清洁仪器外部及内部,必要时,应将测试棒焊头及电源输出座接头用酒精清洗,如接触电阻较大应更换。
- 4.2 操作部骤
- 4.2.1 关掉电源开关
- 4.2.2 将仪器后面板上接地柱可靠接地
- 4.2.3 接通电源线
- 4.2.4 打开电源
- 4.2.5 仪器初始化显示 "---------"

- 4.2.6 由 2.1.19, 2.1.20 两键设定好门限电阻仪器默认门限 0.100 Ω 时控 20 秒。 由 2.1.21, 2.1.22 两键设定好时控时间
- 4.2.7 将测试棒的焊头与 HD 端可靠连接。并将控制线插入控制插座。将被测试产品的 电源线接地端与测试端 LD 通过测试线可靠连接,将测试棒顶紧被测产品的规定

测试点上 (例如接地螺丝上)。

- 4.2.8 按下测试棒上的启动开关即进入测试状态。
- 4.2.9将电流调节至规定的电流值。
- 4.2.10 如不合格指示灯亮并有报警声,则说明被测产品的电阻超过了设置值,被测产品判为不合格。
- 4.2.11 读出电阻值
- 4.2.12 测试完毕,按一下复位开关(若达到设定时间,仪器能自动复位)。
- 4.2.13 将电流调节旋钮适当调低
- 4.2.14 下次测试如不需要改变任意参数, 重复 3.2.7 至 3.2.13。

特别声明

在非测试状态,时控时间为"99"秒时,按"清零"键进入仪器标准电阻校准功能,请按"清零"键一直到退出,否则测试结果将会出错。 当仪器显示混乱或无任何显示时,请迅速关上电源,然后按住任一键,打开电源,5秒后松开即可。

4.3 仪器校准

将测试端LD、采样端LS与测试棒头可靠夹紧,电流调节到规定电流值,按面板上的清零键即可。

5 成套与保修

5.1 成套

仪器出厂时应具备如下物品


5. 1. 1	YD2668-4B 型接地电阻测试仪	1台
5. 1. 2	测试棒	1根
5. 1. 3	电源线	1根
5. 1. 4	使用说明书	1 份
5. 1. 5	保修卡	1 份
5. 1. 6	产品合格证	1张
5. 1. 7	测量线	1根
5. 1. 8	测试报告	1份

5.2 保修

保修期:使用单位从本公司购买仪器者,自公司发运日期起计算;若从经营部门购买者,自经营部门发运日期起计算,保修期二年。

保修期内由于使用者操作不当而损坏仪器者、维修费用由用户承担。

附 图一、图二



1. 保险丝 2. 电源插座




图 一 仪器前面板图