


## Elcometer 102 针式压力计

Elcometer 102针式压力计用于测量喷砂和空气软管中的气压。

气压下降会导致生产率下降、研磨料消耗增加以及表面粗糙度下降。



如何使用针式压力计



### 技术规格

部件编号	产品描述
<b>E102-A</b>	Elcometer 102 针式压力计
<b>T10229425</b>	更换针 ( 2件装 )
测量范围	0 - 300psi (0 - 20bar)
压力限制	稳定: 3/4 x 全刻度值 波动: 2/3 x 全刻度值 短时间: 全刻度值
操作温度	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
尺寸	133 x 58 x 28.5mm (5.24 x 2.28 x 1.12") 尺寸 110g (3.88oz)
包装清单	Elcometer 102针式压力计, 压力计防护罩, 备用注射器针头, 保护套和操作手册