

# PW9100A-3 PW9100A-4

## 电流直接输入单元 AC/DC CURRENT BOX

### 使用说明书

Dec. 2021 Edition 1

PW9100C962-00 (C960-00) 21-12H

保留备用 CN



\* 6 0 0 6 2 6 3 5 0 \*

**HIOKI****www.hioki.cn/**

更多资讯，关注我们。

总公司 邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81

**日置(上海)测量技术有限公司**

公司地址: 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室 邮编: 200001

电话: 021-63910090/63910092 传真: 021-63910360

电子邮件: info@hioki.com.cn

2107 CN

日置电机株式会社编辑出版

日本印刷

- 可从本公司主页下载CE认证证书。
- 本书的记载内容如有更改,恕不另行通知。
- 本书含有受著作权保护的内容。
- 禁止擅自转载、复制、篡改本书的内容。
- 本书所记载的公司名称、产品名称等,均为各公司的商标或注册商标。

**有问题时**

确认为有故障时,请与销售店(代理店)或最近的HIOKI营业据点联系。送修时,请同时写明故障内容。

**使用前的检查**

使用本仪器之前,请检查有无因保存和运输造成的故障。确认为有故障时,请与销售店(代理店)或最近的HIOKI营业据点联系。

保修证书			HIOKI
型号名称	序列号	保修期 自购买之日起 3 年	
客户地址: _____ 姓名: _____			
要求 • 保修证书不补发,请注意妥善保管。 • 请填写“型号名称、序列号、购买日期”以及“地址与姓名”。 • 填写的个人信息仅用于提供修理服务以及介绍产品。			
保修内容 1. 在保修期内,保证本产品正常工作。保修期为自购买之日起3年。如果无法确定购买日期,则此保修将视为自产品生产日期(序列号的左4位)起3年有效。 2. 本产品附带AC适配器时,该AC适配器的保修期为自购买日期起1年。 3. 在产品规格中另行规定测量值等精度的保修期。 4. 在各保修期内本产品或AC适配器发生故障时,我司判断故障责任属于我司时,将免费修理本产品/AC适配器或更换为新品。 5. 下述故障、损坏等不属于免费修理或更换为新品的保修对象。 -1. 耗材、有一定使用寿命的部件等的故障或损坏 -2. 连接器、电缆等的故障或损坏 -3. 由于产品购买后的运动、摔落、移设等所导致的故障或损坏 -4. 因没有遵守使用说明书、主机注意事项及刻印等中记载的内容所进行的不当操作而引起的故障或损坏 -5. 因疏于进行法律法规、使用说明书等要求的维护与检查而引起的故障或损坏 -6. 由于火灾、风暴或洪水破坏、地震、雷击、电源异常(电压、频率等)、战争或暴动、辐射污染或其他不可抗力导致的故障或损坏 -7. 产品外观发生变化(外壳划痕、变形、褪色等) -8. 不属于我司责任范围的其它故障或损坏 6. 如果出现下述情况,本产品将被视为非保修对象。我司可能会拒绝进行维修或校正等服务。 -1. 由我司以外的企业、组织或个人对本产品进行修理或改造时 -2. 用特殊的嵌入式应用(航天设备、航空设备、核能设备、生命攸关的医疗设备或车辆控制设备等),但未能提前通知我司时 7. 针对因使用产品而导致的损失,我司判断其责任属于我司时,我司最多补偿产品的采购金额。不补偿下述损失。 -1. 因使用本产品而导致的被测物损失引起的二次损坏 -2. 因本产品的重量结果而导致的损坏 -3. 因连接(包括经由网络的连接)本产品而对本产品以外的设备造成的损坏 8. 因距产品生产日期的时间过长、零部件停产或不可预见情况发生等原因,我司可能会拒绝维修、校正等服务。			

HIOKI E. E. CORPORATION  
http://www.hioki.com

20-08 CN-3

**前言**

感谢您选择 HIOKI “PW9100A-3、PW9100A-4 电流直接输入单元”。为了您能充分而持久地使用本产品,请妥善保管使用说明书。在使用本仪器前请认真阅读附带的“使用注意事项”。

**概要**

本仪器可用于高精度地测量小于等于 50 A 的 AC/DC 电流。具有良好的频率特性(振幅、相位)与温度特性(灵敏度、偏移量),不仅可用于电流测量,而且也可用于高精度的功率测量。

**使用注意事项****关于放置**

为了防止本仪器温度上升,放置时请确保底面以外部分与周围保持大于等于 20 mm 的距离。

使用环境:请参照功率分析仪的使用说明书

**! 危险**

- 为了防止发生触电事故或人身伤害事故,处于带电状态时,请绝对不要触摸 VT (PT)、CT 以及本仪器的输入端子。
- 请勿在超出本仪器额定值与规格范围的状态下使用。否则可能会因本仪器损坏或发热而导致人身伤害事故。
- 为防止触电事故发生,请绝对不要拆下主机外壳。内部有高电压及高温部分。
- 请勿将本仪器连接到分电盘的初级侧。初级侧的电流容量很大,一旦发生短路事故,则会导致仪器或设备损坏。即使分电盘的次级侧发生短路,也会通过分电盘切断短路电流。
- 为了防止发生触电事故,请在接线上使用包覆有绝缘套的压接端子。

**! 警告**

- 为了避免发生触电和短路事故,连接之前,请切断测量线路的电源。
- 测量大电流时,电流输入端子可能会发热。测量期间或拆下接线时请加以注意。
- 请可靠地将测量线路连接到电流输入端子上。如果端子松动,接触电阻则会增大,可能会导致发热、烧毁或火灾。

本仪器属于 EN 61326 Class A 产品。如果在住宅区等家庭环境中使用,则可能会干扰收音机与电视播放信号的接收。在这种情况下,请作业人员采取适当的防护措施。

# 规格

## 精度标记

读数(显示值)：表示测量值当前显示的值。

用“% of reading (% rdg)”来表示读数误差极限值。

量程：表示测量仪器的量程。

用“% of range (% rng)”来表示量程误差极限值。

满量程(额定电流)：表示额定电流。

用“% of full scale (% f.s.)”来表示满量程误差极限值。

使用场所 室内使用，污染度2，海拔高度2000 m以下

使用温湿度范围 0°C ~ 40°C、小于等于80% RH(没有结露)

保存温湿度范围 -10°C ~ 50°C、小于等于80% RH(没有结露)

防尘性、防水性 IP20 (EN 60529)

适用标准 安全性 EN 61010  
EMC EN 61326 Class A

电源 通过PW8001、PW6001、PW3390、CT9555、CT9556、  
CT9557供电  
额定电源电压： $\pm 11 \text{ V} \sim \pm 13 \text{ V}$ (跟踪)  
最大额定电流： $\pm 400 \text{ mA}$  /通道以下  
(50 A/55 Hz测量、 $\pm 12 \text{ V}$ 电源时)

接口 专用接口(ME15W)

外形尺寸 约430W x 88H x 260D mm

输出电缆长度 约80 cm

重量 PW9100A-3：约3.7 kg、PW9100A-4：约4.3 kg

产品保修期 3年

附件 通道编号贴纸、彩色标签(通道识别用)、使用说明书、使用注意事项(0990A907)

选件 CT9901 转换线、CT9902 延长线(5 m)

存储功能 可在支持存储功能的仪器上读出传感器信息  
支持机型：PW8001

输入/测量方式 绝缘输入、DCCT输入方式

额定输入电流 AC/DC 50 A

输入通道数 PW9100A-3：3通道、PW9100A-4：4通道

最大输入电流 额定值降低范围以内(请参照图1的图形)

如果为20 ms以内，则容许最大 $\pm 200 \text{ A peak}$ (设计值)

输出电压 2 V / 50 A

最大输出电压 约 $\pm 12 \text{ V}$

对地最大额定电压 1000 V(测量分类II)、600 V(测量分类III)、预期瞬态过电压  
6000 V

测量端子 端子板(带安全罩)：M6螺钉  
适当扭矩：2.5 N·m ~ 3 N·m

输入电阻 小于等于1.5 mΩ  
(50 Hz/60 Hz)

输入容量 测量端子-外壳(次级侧)之间，按40 pF或以下、100 kHz规定

输出电阻 50 Ω ±2 Ω

精度保证条件 精度保证期间：1年

调整后精度保证期间：1年

精度保证温湿度范围：23°C ±5°C、小于等于80% RH

预热时间：大于等于30分钟

输入正弦波、输入电阻0.9 MΩ ~ 1.1 MΩ的测量仪器

对地电压：0 V




图1：频率额定值降低(0°C ~ 40°C环境下)

## 测试精度

频率	振幅	相位
	± (% of reading + % of full scale)	
DC	0.02% + 0.007%	-
DC < f < 30 Hz	0.1% + 0.02%	±0.3°
30 Hz ≤ f < 45 Hz	0.1% + 0.02%	±0.1°
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz	0.02% + 0.005%	±0.1°
65 Hz < f ≤ 500 Hz	0.1% + 0.01%	±0.12°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	0.1% + 0.01%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	0.5% + 0.02%	±0.5°
5 kHz < f ≤ 20 kHz	1% + 0.02%	±1°
20 kHz < f ≤ 50 kHz	1% + 0.02%	±(0.05 × f)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	2% + 0.05%	±(0.06 × f)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	5% + 0.05%	±(0.06 × f)°
300 kHz < f ≤ 700 kHz	5% + 0.05%	±(0.07 × f)°
700 kHz < f ≤ 1 MHz	10% + 0.05%	±(0.07 × f)°
频带	3.5 MHz (-3 dB Typical)	-

- 精度运算公式中的f的单位为kHz
- 在图1的额定值降低图的精度保证范围内规定振幅精度与相位精度。DC < f < 10 Hz为设计值。
- 输入为100% of full scale ~ 110% of full scale时，在振幅精度中加上±0.01% of reading。
- 使用CT9902 延长线(5 m)时，加上下述精度。  
测量带宽为2 MHz(±3 dB Typical)
- 连接大于等于2个的CT9902时，没有精度规定。

频率	振幅	相位
	± (% of reading)	
DC ≤ f ≤ 10 kHz	0.015%	不进行加算
10 kHz < f ≤ 50 kHz	0.015%	±(0.02 × f)°
50 kHz < f ≤ 300 kHz	0.015%	±(0.03 × f)°
300 kHz < f ≤ 700 kHz	2%	±(0.03 × f)°
700 kHz < f ≤ 1 MHz	4%	±(0.03 × f)°

输出噪音	小于等于300 μV rms(≤ 1 MHz)
温度的影响	在0°C ~ 18°C或28°C ~ 40°C的范围内 振幅灵敏度：±20 ppm of reading/°C 偏移电压：±1 ppm of full scale/°C 相位：±0.01°/°C
磁化的影响	小于等于5 mA(输入换算值、输入±50 A之后)
共模电压的影响	50 Hz/60 Hz : 120 dB或以上 (CMRR) 100 kHz : 120 dB或以上 (对输出电压的影响/共模电压)
放射性无线频率	10 V/m下为0.5% of full scale或以下
电磁场的影响	
外部磁场的影响	小于等于±10 mA(400 A/m、在DC与50 Hz/60 Hz的磁场中)

## 可连接使用的产品

### 1. PW8001 功率分析仪

#### U7001 组合精度

U7001精度 + 传感器精度(full scale误差也顾及到传感器额定值)  
也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算

#### U7005 组合精度


频率	电流	功率	相位
	± (% of reading + % of range)		
DC	0.04% + 0.037%	0.04% + 0.037%	
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz	0.03% + 0.025%	0.03% + 0.025%	
DC, 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz 以外的带宽	U7005精度 + PW9100A精度 (full scale误差也顾及到传感器额定值)	U7005精度 + PW9100A精度 (full scale误差也顾及到传感器额定值)	U7005精度 + PW9100A精度

- 其它的测量项目的精度为U7005精度 + PW9100A精度(full scale误差也顾及到传感器额定值)
- 1 A range、2 A range时，加上±0.12% of full scale  
(full scale = U7005 range)。
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算


# 各部分的名称

正面

PW9100A-4 (4通道型号)




背面




# 连接图

功率分析仪 (PW8001 的背面)




- 1 电源OFF  
10 电源ON

正面



背面



电源 Line A

Line B Line C

5 测试电缆

## 关于压接端子


宽度小于等于 17 mm  
带有 M6 螺钉  
绝缘外皮覆盖型  
紧固扭矩 : 2.5 N·m ~ 3 N·m

电流测量接线示例 : 3P3W3M

# 测量方法

- 1 切断功率分析仪的电源
- 2 粘贴与功率分析仪通道相同通道编号的贴纸
- 3 拆下安全罩
- 4 将输出电缆连接到功率分析仪的电流传感器的连接器上
- 5 将测试电缆连接到电流输入端子上
- 6 安装安全罩
- 7 用扎带固定不使用通道的输出电缆，以防止接触电流输入端子。
- 8 将测试电缆连接到测量线路上

有关接线，请参照功率分析仪的使用说明书或接线画面。参照电流传感器、电流探头用接线图时，请对接线图中的传感器部分进行下述置换，然后再进行接线。



为了进行正确的测量，请勿将输出电缆与测试电缆进行并行配线。



- 9 根据需要，在输出电缆或接线上粘贴附带的彩色标签，以便识别通道或接线。
- 10 打开功率分析仪的电源开始测量

本仪器将所连接的功率分析仪的各通道识别为 50 A 额定值的电流传感器。

测量功率时，也需要测量电压。有关接线或功率分析仪的设置与注意事项，请参照使用功率分析仪的使用说明书。

## 使用 8 通道时的连接示例

功率分析仪 (PW8001 的背面)



PW9100A-4


PW9100A-4

## 接线方法的选择方法

例：为使用本仪器与 PW8001 (U7005) 的 1P2W 接线时根据输入电平的不同，功率分析仪的仪器损耗可能会影响测量值。请从下述 2 种方法中选择连接到负载侧的输入部分仪器损耗较小的接线方法。

- (1) 将功率分析仪的电压输入端子连接到负载侧


$$\text{损耗} = (\text{输入电压 [V]})^2 / 4[\text{M}\Omega]$$



测量功率时，将电压输入端子的输入电阻产生的损耗包括在内。

- (2) 将本仪器的电流输入端子连接到负载侧

$$\text{损耗} = (\text{输入电流 [A]})^2 \times 1.5[\text{m}\Omega]$$



测量功率时，将电流输入端子的输入电阻产生的损耗包括在内。

## 2. PW6001 功率分析仪

### 组合精度

频率	电流	功率	相位
	$\pm (\% \text{ of reading} + \% \text{ of full scale})$ (full scale = PW6001 range)		
DC	0.04% + 0.037%	0.04% + 0.057%	
45 Hz $\leq f \leq$ 65 Hz	0.04% + 0.025%	0.04% + 0.035%	
DC, 45 Hz $\leq f \leq$ 65 Hz 以外的带宽	PW6001 精度 + PW9100A 精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)		PW6001 精度 + PW9100A 精度

- 其它的测量项目的精度为 PW6001 精度 + PW9100A 精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 1 A range 或 2 A range 时, 加上  $\pm 0.12\%$  of full scale (full scale = PW6001 range)
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算

## 3. PW3390 功率分析仪

### 组合精度

频率	电流	功率	相位
	$\pm (\% \text{ of reading} + \% \text{ of full scale})$ (full scale = PW3390 range)		
DC	0.07% + 0.077%	0.07% + 0.077%	
45 Hz $\leq f \leq$ 65 Hz	0.06% + 0.055%	0.06% + 0.055%	
DC, 45 Hz $\leq f \leq$ 65 Hz 以外的带宽	PW3390 精度 + PW9100A 精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)		PW3390 精度 + PW9100A 精度

- 其它的测量项目的精度为 PW3390 精度 + PW9100A 精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 1 A range、2 A range 时, 加上  $\pm 0.12\%$  of full scale (full scale = PW3390 range)。
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算

## 4. CT9555、CT9556、CT9557 传感器单元

### 组合精度

- CT9555 时, 为传感器精度 ; CT9556、CT9557 时, 在传感器精度上加上  $\pm 0.01\%$  of reading (输出同轴电缆为 1.6 m 以内时)
- 也适用根据连接的设备与传感器规格的各条件的精度加算

## 相位补偿值

利用 PW6001、PW3390 进行相位补偿时, 请输入下述补偿值(典型值)。

300 kHz、-2.80° (PW9100A-3、PW9100A-4 通用)


相位补偿值也可以使用检查记录表中记载的 300 kHz 的相位测量值。与使用典型值相比, 理论上可进行更准确的测量。

PW8001 从存储器读出传感器信息并进行自动补偿, 因此, 无需输入补偿值。


使用 CT9902 时, 需要将本仪器与 CT9902 调节为一致的校正数据, 以便使用相位补偿功能。

## 各特性

### 频率特性(典型值)




### CMRR(典型值)



## 组装到支架上

拆下本仪器侧面的螺钉即可安装支架安装件。可通过特别订购准备右图所示的支架安装件(EIA 用、JIS 用)。详情请垂询销售店(代理店)或最近的 HIOKI 营业据点。



### 外形尺寸

